

# Nabídka na poskytování služby – BO / ZDU 6 / ukládání \*)

na základě požadavkového listu č. 30/2018 + dodatek č. 1, 2  
podle dohody č. 175110187 + dodatek č. 1,2

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1. 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná: [redacted] ředitel VZ 551200 Stará Boleslav  <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Poskytovatel:</b> VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína  Jehož jménem jedná: [redacted] pověřený výkonem funkce ředitele VOP CZ, s.p.  <b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b> Tank bojový T-72M4CZ	<b>Uživatel techniky:</b> VÚ 4423 <b>Dislokace techniky:</b> Přáslavice [redacted] <i>velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	<b>Zástupce uživatele:</b> [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i>	
<b>Evidenční číslo:</b> 863 - 37 - 27 / 005	[redacted]		
<b>Rok výroby:</b> 01. 01. 1986	[redacted]		
<b>SOJ ano/ne; rozsah: *)</b> Ano – Konečná kontrola	[redacted]		

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** Provedení běžné opravy v rozsahu cenové kalkulace. Pryžové díly budou řešeny v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy.

**Dodatečné práce:** nejsou, dodatek č. 2 upřesňuje náklady na KOO.

**Místo:** VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** 30. 9. 2019

**Nabídková cena:**

Poskytovatel:				
Druh nákladu:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Poddodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>2 157 661,41</b>

Nabídková cena celkem 2 157 661,41 Kč bez DPH, 2 610 770,21 Kč s DPH.

**Zástupce poskytovatele:** [redacted]  
*titul, jméno, příjmení, telefon*

V Šenově u Nového Jičína dne: 5. 9. 2019  
Poskytovatel: [redacted]  
pověřený ředitel VOP CZ, s.p.  
*elektronický podpis*

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne:  
Objednatel: [redacted]  
ředitel VZ 551200 Stará Boleslav  
*elektronický podpis*

Legenda: Přílohou potvrzené „Nabídky“ je: a) Kontrolní zápis z provedené defektaže (příloha č. 6 této RD)  
b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)  
c) Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)

\*) nehodící se škrtněte



P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Označení ND (RN, NSN)	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Cena kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1.	umytí techniky přistávacího letku na pracovišti							
2.	rozpojení pásů, měření vůlí v konečných pohonných, zpětná montáž pásů							
3.	demontáž pohonné jednotky, provedení funkční zkoušky v rámci defektační - zahrnuje doplnění provozní náplně převodovky - 20 l servaceolu (PMM ze zásob AČR)							
4.	demontáž převodovky - rozlžžení pwp-zahrnuje vypuštění olejové náplně, demontáž elektrického a vzduchového startéru, dem. Odkačovače, demontáž ADU 2S, demontáž kompresoru, demontáž čističe vzduchu, demontáž ovládacích těhel, demontáž samotné převodovky. Tento úkon nezahrnuje demontáž chladičové jednotky a odpojení hadic							
5.	defektační převodovky v KOO (Nimda)							
6.	oprava převodovky v KOO (Nimda)							
7.	zpětná montáž převodovky - spojení s PWP Tento úkon zahrnuje vyčištění všech montážních ploch a otvorů, výměna veškerého těsnicího materiálu (kroužky, lepkla, těsnění), samotnou montáž převodovky, montáž ovládacích těhel, montáž ADU-2S, montáž odkačovače, montáž kompresoru, montáž čističe vzduchu, montáž el a vzduch, startéru, úkon nezahrnuje montáž chladičové jednotky.							
8.	demontáž chladičové jednotky, výměna hadic PJ, které nebyly měněny v rámci minulého ZDUB							

P.č.	Skupina, podskupina / Účel	Označení ND (ROL, MSN)	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM	Cena kooperace v Kč	Cena práce v Kč	CENA CELKEM v Kč	CENA CELKEM v Kč
9	Výměna škrabek dílny sestavení PJ							
10	lozeva verze RV ZV KOO (Nimda)							
11	výměna odlikačové prachu na palubě jízdnice							
12	výměna bezpečné ochrany výřkových svodů PJ							
13	oprava požárního kabeláže příjímové jednotky							
14	výměna šroubu uchycení chladěče							
15	demontáž ventilové zkušební funkce vestřikovacího žuklebového zařízení							
16	oprava zařízení vestřikovací a jejich instalace kontrolou a seřazení jemných vln kontrolní činnosti vestřikovacího čerpadla (provozní výměna šroubů na všech 12 ks vestřikovací) v KOO (Nimda)							
17	provedení funkční zkušební ze účelem ověření funkce PJ (PHM ze žabot ACB)							
18	výměna objímek konečných pohonů - levý, pravý							
19	výměna ústředí konečných převodů - levý, pravý							
20	přikování obvodového jističe palubových nízkých proudů (0,63 A) v verzi čerpadla BCN							
21	zaplnění příjímové jednotky SRP a stabilizace nastavení konfigurační TMC							
22	oprava síla balidek ochrany zemňování velké - zahrnuje demontáž motoru síla, zřízení síla k substrýněk ku zánovu ceny spravy, oprava síla (Opic Triety) - Naprovození							
23	výměna příjímové jednotky výřku							
24	oprava tryby JTPV - úprava držáky deformace							
25	demontáž přístrojového panelu řídky plochování funkce na kontrolním zařízení z dílny dýchadla vlnění nuly do panelu zkušební mozaik							
26	výměna rozptylných síťových panelů řídky vlnění vlnění řídky							
27	oprava podvacího palubního čerpadla - demontáž výřků, příprava výřků, ložisek							
28	provedení funkční zkušební koordinační síťové zkušební v elektronickém řízení funkce, odstranění zkušebních žabot							
29	ověření funkce provedení zkušební řídky ústředí pracovní VOP při kontrole ORK ústředí řídky po zkušební jízdě - předání ústředí (PHM ze žabot ACB)							
<b>CELKEM HODIN</b>								
			392,7	564 899,11	1 145 907,00	431 577,30	2 142 083,41	2 591 920,93
<b>CENA CELKEM</b>								

Díly, přířezy díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.1761/0187, č.VI, odstavce 14 a dodatku č.1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (ROL, MSN)	Počet kusů	Cena materiálu v Kč za 1 ks	Cena za materiál CELKEM	Cena kooperace v Kč	Cena práce v Kč	CENA CELKEM v Kč
30				19,0	152,00	2 888,00	0,00	15 386,00	18 574,00
31				406,7	564 791,11	229 907,00	446 863,30	2 157 657,41	2 610 778,31
<b>CELKEM běžná oprava + dodatečné práce</b>									
					425,7	567 679,11	446 863,30	2 173 043,41	2 629 352,31
<b>CENA CELKEM</b>									