

Výzva č.15 /2019 dílčímu k plnění zakázky

MVTV2-107

Termín plnění: zaří 2019		Popis požadované činnosti.	řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Počet řebor. jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Poř. Číslo	Kód pol.				Za jednotku	Celkové náklady *
1	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze 5. pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.	MVTV 2	1		-
2	A 2	Servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
3	B 1.1	Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnici SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
4	B 7.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		-
5	B 9.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č. 1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
6	D 1.1	Oprava písečníků, vyčištění, dopnění písku. Oprava písečnickové trubky	hod. práce	3		-
7	D 1.1	Oprava posuvných dveří ve věži	hod. práce	6		-
8	D 1.1	Výměna klínového řemene chlazení kompresoru	hod. práce	1		-
9	D 1.1	Vyčištění a oprava vodovodní baterie u dřezu	hod. práce	1		-
10	D 1.1	Odstanění olejové netěsnosti chladičho okruhu hydrauliky	hod. práce	3		-
11	D 1.1	Odstanění olejové netěsnosti nad vodním čerpadlem	hod. práce	2		-
12	D 1.1	Odstanění zatékání na II stanoviště	hod. práce	7		-
13	D 1.1	Výměna zárží	hod. práce	2		-
14	D 1.1	Oprava posuvných dveří	hod. práce	10		-
15	D 1.1	Oprava řazení převodovky	hod. práce	3		-
16	E 1.9	olej hydraulický MOGUL OT-HP3	litr	12		-
17	E 1.19	Řemen klínový 10x750	kus	1		-
18	E 1.22	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	100		-
19	E 1.23	Spalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
20	E 1.26	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	1		-
21	E 1.27	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2	kus	1		-
22	E 1.29	Táhlo kotevniku brzdy 458.9.807.25.168	kus	1		-
23	E 1.39	Žárovka 24V 4W Ba9s	kus	6		-
24	E 1.53	Kladička 458.9.104.60.65.1	kus	7		-
25	E 1.60	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	3		-
26	E 1.61	Tryska vstříkovací DOP 115 S 530-4376	kus	6		-
Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:					85 013,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 411718

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d8c60706-6758-481e-930d-11692f5ea8c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.09.2019 09:37:00



66779217-971c-4dc9-bb89-30d4db74c75b