

Příloha č. 1 - Specifikace služeb, termínů, četnosti a odměny

ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti facility managementu

Číslo: 18S001/17D041/2 (dále jen Smlouva)

Město Slaný
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 00234877

a

ENESA a.s.
U Voborníků 852/10
19000 Praha 9
IČO: 27382052

Předmět servisu:

Nemocnice Slaný:

- SO105 – Dům pečovatelské služby (Na Sadech 173)

Rozsah servisu:

1. Kotle Viessmann (četnost prohlídek 1x ročně)

Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy, za podmínek sjednaných Smlouvou zajišťovat pro objednatele servisní činnost na následujících kotlích Viessmann:

SO105, kotle Viessmann

Kotel Vitodens 200-W B2HA 99kW

Kotel Vitodens 200-W B2HA 99kW

Kotel Vitodens 200-W B2HA 99kW

Servisní prohlídka se skládá z následujících činností:

- kontrola a případné vyrovnání tlaku v expanzní nádobě
- kontrola stavu ionizačních a zapalovacích elektrod
- kontrola stavu a těsnosti okruhu plynu a odvodu spalin
- vyčištění hořáku
- vyčištění výměníku na straně spalin
- vyčištění filtru topného okruhu
- vyčištění sifonu odvodu kondenzátu
- kontrola havarijních stavů kotle
- ověření správného odtahu spalin
- kontrola přívodu spalovacího vzduchu a větrání prostoru
- kontrola spalování (měření analyzátozem spalin), případné nastavení
- kontrola nastavení regulace topného systému
- nastavení, kontrola funkce zařízení, zkušební provoz, hlášení zjištěných poruch a nedostatků během prací odběrateli.

2 Úpravny vody (četnost prohlídek 1x ročně)

Poskytovatel se zavazuje zajistit servisní činnost v následujícím rozsahu:

- servis dávkovacího čerpadla s impulsním vodoměrem

Cena ročních prohlídek:

- roční prohlídka (3ks kotlů Viessmann): 10 972,- Kč/prohlídka
- roční prohlídka dávkovacího čerpadla s impulsním vodoměrem HC997: 380,- Kč/prohlídka

Závěrečná ustanovení:

Záruka je podmíněna provozováním zařízení Objednatel dle návodu k obsluze a dle provozních předpisů výrobců zařízení a nevztahuje se na vady, způsobené „vyšší mocí“ a jestliže Objednatel bez souhlasu Poskytovatele provedl na zařízení jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny způsobily vznik konkrétní vady.

Po dobu záruky jsou v ceně servisu případné náhradní díly kromě spotřebních dílů (např. zapalovacích elektrod hořáků apod.). V případě nutnosti výměny těchto dílů bude Objednatel na tuto výměnu Poskytovatelem upozorněn a cena těchto dílů (dle platných ceníků výrobců) a jejich výměny bude připočtena k ceně ročního servisu, popřípadě jednorázového servisu dle článku 1.2. Smlouvy.

Roční prohlídka bude poprvé provedena po roce uvedení servisovaného zařízení do provozu, následně pak každý rok.

Všechny ceny jsou bez DPH a obsahují případnou dopravu*.

** Cena dopravy je kalkulována s podmínkou, že servis proběhne společně dle smlouvy 18S001/17D041/1 a 18S001/17D041/2. Pokud nebudou platné současně obě smlouvy, navýší Poskytovatel cenu ročního servisu o ekvivalentní část dopravy.*