

Vojenský útvar 4423
PŘÁSLAVICE
783 54

Věc: Defektační protokol závad podvalníku P-50N, vpz: 457-46-48

Na základě provedené kontroly závad na technice P-50N Vám předkládáme následující seznam zjištěných závad na jednotlivých skupinách techniky:

Elektroinstalace:

- Oprava elektroinstalace
Zcela demontované vedení k snímačům tlaku do jednotlivých náprav
Rozvaděč na snímání a signalizaci poklesu tlaku v pneu je odpojen. Originální zapojení elektroinstalace bylo zničeno.
Změna zapojení světla zpátečky.
- Levé přední bílé poziční světlo nesvítí.
- Nesvítí pravé zadní bílo/červené světlo na boku podvalníku.
- Nesvítí osvětlení VPZ.
- Na pravé straně chybí 1 ks oranžového pozičního osvětlení.
- Pravé couvací přídavné světlo nesvítí.
- Boční zásuvky pro montážní svítidly jsou nefunkční.
- Hydraulické čerpadlo - chybí kryty elektroinstalace.

Hydraulická soustava:

- Přetěsnění 2 ks hydromotoru zdvihu.
- Nefunkční zdvojené ventily 2 ks.
- Doplnění hydraulického oleje.

Vzduchová brzdová soustava:

- Oprava rozvaděčů vzduchu 2 ks – repasování.
- Výměna předních ventilů 2 ks.
- Přetěsnění vzduchové soustavy.
- vyčištění 2 ks čističe vzduchového potrubí list 5.11 poz.25.

Podvozek a rám:

- Promazání všech mazacích míst.

- Oprava prasklin, zadní schránka – srovnání, zavaření, lak.
- Oprava krycích plechů 4 ks – srovnání, zavaření, lak.
- Oprava dorazů oje 2 ks – srovnání, zavaření, lak, montáž nových dorazů.
- Výměna zkorodovaných trubek pro vedení elektroinstalace.
- Přetěsnění 2 ks zátěžových regulátorů.


Brzdy:

- Seřízení brzdových klíčů.


Řízení:

- Výměna 4 ks ložisek spojovacích tyčí mezi tažným ojem a 1 a 2 nápravou.
- Výměna ložisek spojovacích tyčí mezi levou a pravou stranou (vpředu a vzadu).
- Seřízení geometrie.

Defektoval: 

Elektroinstalace: 

Mostkovicích, dne: 17.9. 2019



Cenová specifikace opravy techniky P-50N vpz: 457-46-48

Příloha č. 1

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Elektroinstalace							
1.	Oprava elektroinstalace							
2.	Oprava předního bílého pozičního světla							
3.	Oprava pravého bočního obrysového světla							
4.	Oprava osvětlení VPZ							
5.	Doplnění oranžového LED osvětlení - 1 ks							
6.	Oprava pravého světla zpátečky							
7.	Oprava zásuvek pro montážní svítilny - 2 ks							
8.	Oprava krytu elektroinstalace hydraulického čerpadla							
	Hydraulická soustava							
9.	Přetěsnění hydromotoru zdvihu - 2 ks							
10.	Repase nefunkčních zdvojených ventilů - 2 ks							
11.	Doplnění hydraulického oleje - 10 l							
	Vzduchová soustava							
12.	Oprava rozvaděčů vzduchu - 2 ks							
13.	Výměna předních ventilů - 2 ks							
14.	Přetěsnění vzduchové soustavy							
15.	Oprava čističe vzduchového potrubí - 2 ks							
	Podvozek a rám							
16.	Promazání mazacích míst							
17.	Oprava prasklin zavařením a oprava zadní schránky							
18.	Oprava středových krycích plechů - 4 ks							
19.	Oprava dorazů oje							
20.	Výměna potrubí pro vedení elektroinstalace (přední)							
21.	Přetěsnění zátěžových regulátorů - 2 ks							
	Brzdy							

22.	Seřízení brzdových klíčů							
	Řízení							
23.	Výměna ložisek spojovacích tyčí mezi ojem a 1. a 2. nápravou - 4 ks							
24.	Výměna ložisek spojovacích tyčí mezi levou a pravou stranou (vpředu a vzadu) 4 ks							
25.	Seřízení geometrie							
	CELKEM		186	120 900,00	56 895,00	177 795,00	37 336,95	215 131,95

