

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/101 Říčany	Objednatel:	KSUS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava krajnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	ZKP Kladno	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 45 506,00		Práce přesčas 0,00		Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 0,00		Bez pevné podl. 0,00		Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00		Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00
	Montáž 0,00				Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00				Ostatní 0,00
	Montáž 0,00				NUS z rozpočtu 0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
	ZRN celkem 45 506,00		DN celkem 0,00		NUS celkem 0,00
	Základ 0% 0,00				
	Základ 15% 0,00		DPH 15% 0,00		Celkem bez DPH 45 506,00
	Základ 21% 45 506,00		DPH 21% 9 556,26		Celkem včetně DPH 55 062,26



Schválil
 Krajská správa a údržba silnic
 středočeského kraje,
 příspěvková organizace
 Zborovská 11
 150 21 Praha 5
 DIČ: CZ00000001

Datum, razítko a podpis

Zpracoval
ZKP Kladno s.r.o.
 STŘEDISKO ŘÍČANY
 IČO: 47 54 54 45 DIČ: CZ 47 54 54 45
 Tel.: 323 602 672
 273 07 VINAŘICE

Datum, razítko a podpis

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: ZKP Kladno

Rozpočet

Zpracoval: Kratochvíl
Datum

II/101 staničení 1,500-1,900

II/101 Říčany

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč	hmotnost	hmotnost celkem	poznámky
56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	373,00	122,00	45 506,00			
	Celkem bez DPH				45 506,00			
	DPH 21%				9 556,26			
	Celkem vč. DPH				55 062,26			



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje (105)
příspěvková organizace
Zborovská 14 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001