


Jaroslav Brixl OLYMP SERVIS CZ

Na Palouku 3219/5, Praha 10 - Strašnice

Tel. /fax.:

e-mail: olympservis@olympservis.cz

www.olympservis.cz



Akce: Zemědělské muzeum

Vážení,

zasíláme Vám cenovou nabídku na opravu /repasi/ zařízení Olymp HC70 S+ EB.

V nové strojovně bude již použita nová elektronika s dokonalejší funkcí odvodušňování /desorpce/.

Repase expanzního automatu Olymp

nová strojovna		17 650,00 Kč
tlak.čerpadlo		8 900,00 Kč
armatury:		13 840,00 Kč
	vstupní a výstupní větev	
	sada sání	
	sada odpouštění	
	sada přepouštěcího ventilu	
eimag.ventily	2x2800	5 600,00 Kč
senzor tlaku		5 000,00 Kč
snímač tlaku Fema		6 100,00 Kč
zpět.klapky		2 974,00 Kč
mech.propouštěcí ventil		3 200,00 Kč
regulační ventily		1 040,00 Kč
tlak.hadice		1 326,00 Kč
vstupní filtr		2 200,00 Kč
práce 2x4x360		2 880,00 Kč
cesta		760,00 Kč

Celkem

71 470,00 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH.

V nabízené ceně nejsou uvedeny případné topenářské práce. Záruka 24 měsíců.

Těšíme se na úspěšnou spolupráci s Vámi.