



**Oprava EPS poškozené atmosferickým přepětím, Horské lázně Karlova Studánka s.p., č.p. 6, 739 24 Karlova Studánka**

**EPS - Slezský dům**

No. Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1. Ústředna EPS Esser	1 ks	48 800,00	48 800,00
2. Optickokouřový hlásič	43 ks	1 660,00	71 380,00
3. Tlačítkový hlásič	7 ks	1 925,00	13 475,00
4. Záložní akumulátor 12V/12Ah	2 ks	1 855,00	3 710,00
5. Telefonní komunikátor TD110	1 ks	2 320,00	2 320,00
6. Drobný nosný a instalační materiál	1 ks	1 000,00	1 000,00
7. Úprava rozvodů	1 ks	2 500,00	2 500,00
8. Montáž,oživení, nastavení, napojení, záv. odzkoušení	1 ks	35 000,00	35 000,00
9. Doprava	1 ks	2 500,00	2 500,00

**CENA BEZ DPH**

**180 685,00 Kč**

**EPS - lázeňský dům U lesa**

No. Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1. Ústředna EPS Esser	1 ks	48 800,00	48 800,00
2. Optickokouřový hlásič	33 ks	1 660,00	54 780,00
3. Tlačítkový hlásič	6 ks	1 925,00	11 550,00
4. Záložní akumulátor 12V/12Ah	2 ks	1 855,00	3 710,00
5. Telefonní komunikátor TD110	1 ks	2 320,00	2 320,00
6. Drobný nosný a instalační materiál	1 ks	1 000,00	1 000,00
7. Úprava rozvodů	1 ks	2 500,00	2 500,00
8. Montáž,oživení, nastavení, napojení, záv. odzkoušení	1 ks	31 000,00	31 000,00
9. Doprava	1 ks	2 500,00	2 500,00

**CELKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH**

**158 160,00 Kč**

**EPS - Letní lázně**

No. Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1. Telefonní komunikátor TD110	1 ks	2 320,00	2 320,00
2. Drobný nosný a instalační materiál	1 ks	100,00	100,00
3. Montáž,oživení, nastavení	1 ks	1 200,00	1 200,00
4. Doprava	1 ks	0,00	0,00

**CENA BEZ DPH**

**3 620,00 Kč**

**EPS - Pošta**

No. Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1. Tlačítkový hlásič	1 ks	1 860,00	1 860,00
2. Montáž,oživení, nastavení	1 ks	680,00	680,00
3. Doprava	1 ks	0,00	0,00

**CENA BEZ DPH**

**2 540,00 Kč**

**EPS - Opava**

No. Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1. Tlačítkový hlásič	1 ks	2 120,00	2 120,00
2. Montáž,oživení, nastavení	1 ks	680,00	680,00
3. Doprava	1 ks	0,00	0,00

**CENA BEZ DPH**

**2 800,00 Kč**

**EPS - Libuše**

No. Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1. Optickokouřový hlásič	2 ks	1 660,00	3 320,00
2. Montáž,oživení, nastavení	1 ks	680,00	680,00

3. Doprava	1	ks	0,00	0,00
<b>CENA BEZ DPH</b>				<b>4 000,00 Kč</b>

[Oprava systému PZTS poškozené atmosferickým přepětím, Horské lázně Karlova Studánka, s.p., č.p. 6, 739 24 Karlova Studánka](#)

**PZTS**

**PZTS systém - budova ředitelství**

No.	Popis položky	Počet	Jedn. Cena	Celkem
1.	Otřesový detektor	1	ks 780,00	780,00
2.	Montáž,oživení, nastavení	1	ks 850,00	850,00
3.	Doprava	1	ks 0,00	0,00
	<b>CENA BEZ DPH</b>			<b>1 630,00 Kč</b>

Zpracoval :

Jiří Seidler

[ALCAM Profi s.r.o](#)

Frýdek Místek

[xxxxxxx@alcamprofi.cz](mailto:xxxxxxx@alcamprofi.cz)

[www.alcamprofi.cz](http://www.alcamprofi.cz)

tel.:xxxxxxxxxxxxxxxx