

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 42/2019
podle smlouvy č. 155110143

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plk. gšt. Ing. Ján SEDLIAČIK Kontakt: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	Poskytovatel: VOP CZ, s. p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jehož jménem jedná: Ing. Martin Volný – pověřen výkonem funkce ředitele Kontakt: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]			
Typ/modifikace techniky: GM – 568/IS91 – komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lipkách 100, 386 01 Strakonice plk. gšt. Ing. Jan SEDLIAČIK <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele: [redacted] <i>hodnost, titul, jméno</i>			
Evidenční číslo: VPZ 833-33-84, v.č. 001				
Rok výroby: XX				
SOJ ano/ne; rozsah: nepožadujeme				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <div style="text-align: right;">..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</div>				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem práce a cenovou nabídkou sechla-stan				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy: <ul style="list-style-type: none"> - oprava přijímače 2. kanálu přehledového RL - oprava izolátorů vysílače 1, 2 - průraz izolátoru proudové sondy - oprava přehledových vysílačů - VN průraz modulátorů 1. a 2. kanálu - oprava desky RIO počítače KSN - oprava napájecího přechodu magnetronu do naváděcího RL - oprava externího OSR - porucha řídicí desky - zteřelá vrchní pryž klávesnice velitele RL 				
Místo: VÚ 4312 Strakonice				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 31. 10. 2019 (termín poskytování služby u poddodavatele Retia, a.s. prodloužen z důvodu prodloužení termínu dodání ND od výrobce)				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]			
Materiálové náklady:	[redacted]			
Kooperace:	[redacted]			
Ostatní náklady:	[redacted]			
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				147 821,00
Nabídková cena celkem 147 821,00 Kč bez DPH, 178 863,41 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: [redacted]				
V Šenově u Nového Jičína [redacted]		Ve Strakonících [redacted] dne [redacted]		
Za poskytovatele: [redacted]		Za zástupce objednatele: [redacted]		
[redacted]		plk. gšt. In [redacted]		

kalkulace k nabídce PL 42/2019 - GM 568/1S91, VPZ 833-33-84, v.č. 001 - provedení BO

p.č.	Činnosti - VOP CZ, s.p.	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
1	řízení zakázky - VOP CZ, s.p.	2,00						
	Činnosti - RETIA a.s. :							
2.	Oprava přijímače 2. kanálu přehledového RL	8,00						
3	Oprava izolátorů vysílače 1. 2 - průraz izolátoru proudové sondy	1,00						
4	Oprava přehledových vysílačů - VN průraz modulátorů 1. a 2. kanálu	5,00						
5.	Oprava desky RIO počítače KSN	3,00						
6	Oprava napájecího přechodu magnetronu do naváděcího RL	1,00						
7.	oprava externího OSR - porucha řídicí desky	1,00						
		0,00						
8	zteřelá vrchní pryž klávesnice velitele RL	1,00						
9.	cestovné /2 osoby/ (Pardubice-Strakonice a zpět)	xxx						
	celkem RETIA a.s.	20,00						
	Celkem	22,00	26 198,00		113 703,00	0,00	147 821,00	178 863,41

VO