

**V okno s.r.o.**

Ulice: Skaštice 149
PSC, město: Kroměříž, 767 01
Telefon:
Fax:
E-mail:

NABÍDKA č.:**Zařízení školního stravování Přerov_ dveřní sestava**

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, demontáž, dokonč.práce, utylizace, lakování, doprava

ADRESÁT:

Zákazník:
Ulice:
PSC, město:
Telefon:
Fax:
E-mail:

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-45)**


Počet pozic: **1**. Počet konstrukcí: **1**

Celková plocha: **20,5 m²**.

Celkový obvod: **32,0 m**.

Barva profilů: **X) RAL 8R9016 - standardní**.

Skla: **Stratobel 33.1 mléčná fólie;PVC2 20 PVC2**

P.č.	Nákres (Pohled zevnitř), rozměry, popis	Ceny konstr. a počet	Poznámky
1	 <p>Poz. 1 MB-45 Okna i dveřní vitríny (B=6 358, H=3 220) VNITŘNÍ SESTAVA Z DVEŘMI - otvírání dovnitř - kování klika/ klika Liege bílá - jednoduché bezpečnostná sklo matelux - plná výplň 24 mm</p>	<p>Cena bez DPH: 75 843</p> <p>Počet: 1</p> <p>Celk. bez DPH: 75 843</p> <p>DPH: 0</p> <p>Celkem s DPH: 75 843</p>	<p>Barva profilů:X) RAL 8R9016 - standardní Barva kování:9R9016 Výplně:Stratobel 33.1 mléčná fólie;PVC2 20 PVC2 Kování:3 závěsy 2 dílné Wala WX Varianta uchycení=Uchycení standardní+Požadavky malé a střední (rodinné domky)+Ne;3 závěsy 2 dílné Wala WX Zámek: KLIKY, MADLA, ZÁMKY STANDARD;Chybí klika</p> <p>SOUCÁSTÍ NABÍDKY JE: Vložka Guard bsz 36x36 5 klíčů (MB45) = 660 CZK LIEGE 35 klika+klika - bílá F99 = 710 CZK</p>

CELKEM PO SLEVĚ:**KONSTRUKCE**

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
75 843	0	75 843

DOPRAVA

Počet	Cena za km:	Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
10,00 km	20,00/km	200	0	200

DEMONTÁŽ

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1 922	0	1 922

DOKONČ.PRÁCE

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
3 691	0	3 691

Montáž

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
7 689	0	7 689

LIKVIDACE ODPADŮ

Celk. bez DPH	DPH	Celkem s DPH
600	0	600

CELKEM V CZK

Celkem bez	DPH:	Celk. s DPH:
89 945	0	89 945

Zhotovil:

3.10.2019

Poznámky:

***** platnost cenové nabídky 30 dní od data vyhotovení *****

Všechny výrobky zobrazeny při pohledu zevnitř .

Průchod (hodnota S) je uveden při otevření křídla o 90° a není započítán vliv případného madla !!!

Na přání zákazníka není montáž provedena dle prováděcí normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, protože není použitý systém parotěsných a paropropustných pásek !!!