

Nabídka na poskytování služby – BO / ZDU 6 /-ukládání*)

na základě požadavkového listu č. 33/2019 + dodatek č. 1, 2

podle dohody č. 175110187 + dodatek č. 1,2

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: [redacted] ředitel VZ 551200 Stará Boleslav		Poskytovatel: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jehož jménem jedná: [redacted] pověřený výkonem funkce ředitele VOP CZ, s.p.		
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	Tank bojový T-72M4CZ	Uživatel techniky: VÚ 4423 Dislokace techniky: Přáslavice [redacted] <i>veškeré údaje hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
Evidenční číslo:	864-11-17 / 022	Zástupce uživatele: [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon (pevná, mob.):</i>		
Rok výroby:	01. 01. 1986			
SOJ ano/ne; rozsah: *)	Ano – Konečná kontrola			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy v rozsahu cenové kalkulace, po odstranění závad dokončení ZDU 6. Pryžové díly budou řešeny v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy.				
Místo: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 11. 2019				
Nabídková cena:				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Poddodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Nabídková cena celkem 5 442 773,09 Kč bez DPH, 6 585 755,44 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Ing. Vlastimil Horka [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				
V Šenově u Nového Jičína dne: 7. 10. 2019 Poskytovatel: [redacted] pověřený ředitel VOP CZ, s.p. <i>(elektronický podpis)</i>		V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne: Objednatel: [redacted] ředitel VZ 551200 Stará Boleslav <i>(elektronický podpis)</i>		

Legenda: Přílohou potvrzené „Nabídky“ je: a) Kontrolní zápis z provedené defektace (příloha č. 6 této RD)
 b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)
 c) Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)

*) nehodící se škrtněte



P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CEN/ (t
139	oprava kabelu věže GW21-U									
140	oprava prasklého sváru na konzole odměru									
141	provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vyčištění trysek									
142	provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7)									
	vyhotovení protokolu o provozuschopnosti PPZ (EAF)									
143	proplach olejového systému převodovky									
144	proplach chladicího systému v návaznosti výskytu oleje ve vodním okruhu - proplach směs vody a čističe - doplnění bodu 115									
145	oprava 12 ks pojezdových kol u subdodavatele - dodání 3 ks pojezd kolo za neopravitelné - k bodu 1 - NEREŠENO									
146	oprava převodovky v KOO - Nimda - k bodu 107 - vícenáklady z důvodu výskytu glykolu									
147	provedení revize el. zařízení v KOO (Mička) - konzervátoru AKB									
148	demontáž původního vstřikovacího čerpadla, montáž nového vstřikovacího čerpadla (čerpadlo dodáno ze zásob AČR) výměna v návaznosti na vadnou regulaci otáček motoru									
CELKEM dodatečné práce										
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava + dodatečné práce 1				2 393,6		1 306 962,09	1 458 414,00	2 630 566,40	5 424 480,09	6 563 620,91

Dodatek č. 2

P.č.	Rozsah dodatečných prací 2 po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	výměna elektromagnetického ventilu hydraulického čerpadla pohonné jednotky - zahrnuje zjištění závady, demontáž, montáž ventilu, doplnění hydraulické náplně									
CELKEM dodatečné práce										
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava + dodatečné práce 1 + 2				2 398,6		1 319 760,09	1 458 414,00	2 636 061,40	5 442 773,09	6 585 785,44

Díly, přízové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.
 Ceny KOO byly opraveny dle skutečných faktur.

