

<u>Rozsah prací - podvozkové části</u>	práce	materiál	poddodávky
- výměna posilovače spojky a kapalinového válce za nový	4 074,00 Kč	2 343,56 Kč	0,00 Kč
- výměna válečku zdvojeného vypínání spojky za nový	1 358,00 Kč	7 101,24 Kč	0,00 Kč
- výměna posilovače řazení za nový	1 358,00 Kč	19 286,28 Kč	0,00 Kč
- demontáž a montáž převodovky, vč. její kontroly, přetěsnění	13 579,98 Kč	675,32 Kč	0,00 Kč
- demontáž a montáž pomocného pohonu z převodovky, rozložení a přetěsnění	5 431,99 Kč	973,44 Kč	0,00 Kč
- kontrola chlazení oleje převodovky tlakovou vodou z požárního čerpadla	679,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- přetěsnění čepu vloženého kola přídatné převodovky	13 579,98 Kč	608,40 Kč	0,00 Kč
- demontáž a oprava obou otočných čepů kol přední nápravy	5 431,99 Kč	832,29 Kč	0,00 Kč
- výměna kloubových hřídelí přední nápravy za opravené	543,20 Kč	9 734,40 Kč	0,00 Kč
- výměna, oprava uložení přední nápravy v polonápravách	10 863,99 Kč	754,42 Kč	0,00 Kč
- výměna manžet na všech polonápravách	6 518,39 Kč	1 503,96 Kč	0,00 Kč
- výměna kulových čepů spojovacích tyčí a táhla řízení vč. maznic	8 147,99 Kč	6 293,29 Kč	0,00 Kč
- seřízení geometrie kol	679,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- výměna brzdových válců za nové	3 055,50 Kč	7 441,95 Kč	0,00 Kč
- výměna olejových náplní motoru, vč. filtrů, převodovek, náprav, servořízení, sklápění kabiny, výměna spojkové kapaliny, celkové promazání vozidla	2 716,00 Kč	12 776,40 Kč	0,00 Kč
- výměna vlnovcových pružin a regulačních ventilů zadního pérování	5 431,99 Kč	20 218,35 Kč	0,00 Kč
- výměna torzních tyčí	10 863,99 Kč	28 580,20 Kč	0,00 Kč
- výměna kovového potrubí rozvodů vzduchu za nové v provedení PA hadic (zachovat přípojku plnění z externího zdroje ve stupačce)	30 554,97 Kč	1 825,20 Kč	0,00 Kč
- výměna všech EPV ventilů za nové	2 037,00 Kč	2 981,16 Kč	0,00 Kč
- výměna všech gumových hadic vzduchové a palivové soustavy za nové	5 431,99 Kč	15 818,40 Kč	0,00 Kč
- kontrola stavu palivové nádrže – vyčištění	2 716,00 Kč	4 867,20 Kč	0,00 Kč
- výměna vložky jemného čističe paliva za nový	135,80 Kč	45,02 Kč	0,00 Kč
- výměna všech regulačních, ovládacích a jistících prvků vzduchové soustavy vč. tlakových spínačů a domečků uzávěrek diferenciálů (ponechat původní regulátor tlaku s vysoušečem), výměna patrony vysoušeče	10 863,99 Kč	11 323,54 Kč	0,00 Kč
d+m kabina + d+m vybavení kabiny	13 579,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
d+m nádstavba	54 319,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
d+m motor	5 431,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- kontrola příček, očištění, vyvaření a nová povrchová úprava, včetně jejich demontáže	27 159,97 Kč	1 825,20 Kč	0,00 Kč

- výměna vzduchojemů za nové, vč. automatických odkalovacích ventilů	2 376,50 Kč	4 749,17 Kč	0,00 Kč
- výměna výfukového potrubí za nové, vč. tlumiče výfuku. Úprava potrubí protikorozní nátěrem	8 147,99 Kč	12 168,00 Kč	0,00 Kč
- oprava deformací, trhlin a zkorodovaných částí rámu vozidla	10 863,99 Kč	1 825,20 Kč	0,00 Kč
- zhotovení nových svazků vodičů podvozkové části vozidla, výměna ovládacích prvků, oprava spojů, výměna všech svorkovnic el. instalace	40 739,95 Kč	6 084,00 Kč	0,00 Kč
- demontáž části příslušenství podvozku pro lakování, provedení odstranění nečistot z podvozku vozidla, vč. pískování dílů příslušenství a lakování základní barvou a vrchní černou polyuretanovou barvou	20 369,98 Kč	8 274,24 Kč	0,00 Kč
- oprava laku kabiny za červenou barvu odstínu RAL 3000	24 443,97 Kč	10 281,96 Kč	0,00 Kč
- demontáž všech bočních krycích plechů kabiny, blatníků předních kol, předního nárazníku a dílů sání vzduchu vč. vzduchového filtru – provést obroušení laku, případně pískování, vyrovnaní drobných deformací a lakování polyuretanovou barvou	21 727,98 Kč	4 867,20 Kč	0,00 Kč
- výměna nedemontovatelných dílů, dílů poškozených provozem a stářím vozidla a sametek, stíracích lišt a těsnících gumových prvků kabiny	16 295,98 Kč	3 346,20 Kč	0,00 Kč
- oprava a úprava všech původních dílů pro zpětnou montáž vč. přístrojů a kontrolky přístrojové desky a vzduchových přívodů k manometrům	20 369,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- výměna tlumičů předních	1 018,50 Kč	5 862,54 Kč	0,00 Kč
- výměna tlumičů zadních	2 037,00 Kč	7 118,28 Kč	0,00 Kč
- montáž odkládací police vč. ovládacích prvků nad čelní sklo:	2 376,50 Kč	2 725,63 Kč	0,00 Kč
§ instalace mobilní rdst Motorola GM 360 (dodá zadavatel)	2 716,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
§ instalace ovládání výstražného světleného a zvukového zařízení	5 431,99 Kč	8 187,85 Kč	0,00 Kč
§ instalace rádia (dodá zadavatel)	2 716,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- instalace 2 ks autozásuvky 12/24V na přístrojovou desku – stálý proud	5 431,99 Kč	608,40 Kč	0,00 Kč
- instalace 2 ks autozásuvky USB 12V, 5A, na přístrojovou desku – stálý proud	5 431,99 Kč	1 783,83 Kč	0,00 Kč
- výměna čelního skla vč. gumového rámu za nové	0,00 Kč	3 719,76 Kč	3 500,00 Kč
- revize, případná celková oprava nezávislého topení	2 037,00 Kč	0,00 Kč	2 200,00 Kč
- seřízení hlavních světlometů	339,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- zachování původních pozičních světel na střeše kabiny, přídatných a mlhových světel umístěných pod předním nárazníkem D+M	2 037,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- přesunutí nádoby ostřikovače za sedadlo spolujezdce	4 074,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
- mytí demontovaných dílů a skupin – horká WAP.	1 358,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet	448 886,40 Kč	239 411,48 Kč	5 700,00 Kč
Cena celkeme bez DPH	693 997,88 Kč		