

# Krycí list rozpočtu -návrh přílohy dodatku č.6

Stavba:	Výměna oken - Gymnázium Jana Opletala Litovel		
Objekt:	SO - 01		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Reg. Číslo:		Zakázka:	
		Náklady na MJ:	0
		Cenová úroveň:	

## Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN	SO - 01	20 783	13
2				14
3				15
4				16
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>20 783</b>	17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18
7	Jiné náklady		0	19
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>20 783</b>	20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22
11	Rezerva		0	23
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>20 783</b>	24
				25

## Celkové náklady

26	<b>Celkem (ř. 12+25)</b>	<b>20 783,0</b>
27	DPH 15%	
28	DPH ze specifikací 21%	<b>4364,43</b>
29	DPH ze specifikací 15%	
30	<b>Celkem (ř. 26-29)</b>	<b>25147,43</b>

		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ VČ. TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Výměna oken</b>						<b>20783,00</b>
<b>A: Fasáda A</b>						<b>3750,00</b>
vcp 1	7667TS1-R	ÚPRAVA OTEVÍRAVÉHO OKNA T/S1 NA OTEVÍRAVĚ SKOPNÉ	KUS	6,0	625	3750,00
<b>Z: Zastínění</b>						<b>5228,00</b>
107.	78699-R	MONTÁŽ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE byt školníka	KUS	2,0	429	858,00
<i>Komentář</i>						
<i>Technická specifikace - zahrnuje kompletní montáž funkčního systému bez ohledu na použité technologie dle projektové dokumentace vč. veškerého potřebného materiálu a podpůrných konstrukcí (lešení,...)</i>						
108.	786T01A-R	DODÁVKA HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE T/01.a - SPECIFIKACE VIZ. TZ VČ. DOPRAVY , byt školníka	KUS	2,0	2 185	4370,00
<b>VCP: vícepráce</b>						<b>11805,00</b>
107.	78699-R	Odbourání a znovu dozdění části parapetu+omítnutí plochy pod oknem u okna T12 z důvodu překážející podesty schodiště. Podesta schodiště překáží i otevření spodních vnitřních křídel, proto jsem zavírání upravili na obrtlík, křídla tak lze vysadit např.... pro mytí oken.	KUS	1,0	4 135	4135,00
107.	78699-R	Nutná výměna okna z vnější strany z důvodu stávajících el. rozvodů v místnosti "předsín školníka" u položky T12, odbourání celého vnějšího ostění a zpětného vnějšího doplnění ostění. Podesta schodiště překáží otevření spodních vnitřních křídel, proto jsem zavírání upravili na obrtlík, křídla tak lze vysadit např.... pro mytí oken.	KUS	1,0	7 670	7670,00