

Doklad OBJ8812 - 16		íslo objednávky 0016881219			
ODB RATEL Univerzita Karlova Správa budov a zařízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 eská republika		DODAVATEL AUTO GOLDCAR a.s. Bohdalecká 1416/12 101 00 Praha 10 eská republika			
I 00216208	DI CZ00216208	I 29048141	DI CZ29048141		
Typ Vysoká škola		Datum vystavení	24.09.2019	íslo jednací	
				Smlouva	
Požadujeme :					
Termín dodání					
Zp sob dopravy					
Zp sob platby					
Splatnost faktury : 21 dn					
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základ uzav ené Rámcové smlouvy . 9606 objednávám u vás opravu rozvodového mechanismu u služebního vozidla Š Superb, RZ 3AY 9806. P edpokládaná cena íní 52 000,- K bez DPH. "V p ípad p enesené da ové povinnosti dle § 92e Zákona . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, uvád jte ve faktu e kód CZ CPA a text - "Da odvede zákazník". Neplátce DPH uvede text - "Nejsem plátce DPH". Na da ový doklad uvád jte íslo naší objednávky."					
Oprava rozvodového mechanismu, RZ 3AY 9806	1.00	21	52 000.00	10 920.00	62 920.00
Maximální cena v K					62 920.00
Vystavil(a) Ing. Jan Štamberk					

POZOR!!! ZM NA NÁZVU UNIVERZITY

P íkazce operace
Ing. Antonín Rezek
editel SBZ UK

Správce rozpo tu
Ing. Ivana Bubnová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum.....
podpis