

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 83/2019

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 83/2019

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110 SW TDI VP	VPZ	691 64-00
VIN	[REDACTED]		

3. Způsob provedení kontroly: vizuální kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 83/2019

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 83/2019

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna ND viz příloha k PL/KZ/Nabídce č. 83/2019	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ / Nabídce č. 83/2019	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				154630,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 35 pracovních dní od obdržení schválené nabídky

V Praze

dne: 16.10.2019

Za poskytovatele:

[REDACTED]
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Ve Staré Boleslavi

dne:

16-10-2019


Za odběratele:



P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
14.1	Výměna mřížek zad. světel	STC53157									
15.1	Výměna ložisek PZ kola	STC4382									
15.2	Výměna ložisek PZ kola	FTC4785									
15.3	Výměna ložisek PZ kola	RFD100000									
15.4	Výměna ložisek PZ kola	OSTTEX111225									
16.1	Výměna zadních poloos	LR072976									
16.2	Výměna zadních poloos	LR072977									
16.3	Výměna zadních poloos	BX110095M									
17.1	Výměna unašečů před. poloos	RUC105200									
17.2	Výměna unašečů před. poloos	RFD100000									
17.3	Výměna unašečů před. poloos	BX110095M									
18.1	Seřízení geometrie										
19.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu										
20.1	Zkušební jízda										
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							140 358,00 Kč	22,30	14 272,00 Kč	- Kč	154 630,00 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 16.10.2019 Razítko:



Podpis:
Zpracoval:

