



**Janovský Matěj**

ICO: 75851016

|                           |                        |           |                             |
|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Váš dopis značky / ze dne | č. j. / spisová značka | datum     | vyřizuje / telefon / e-mail |
|                           | SNPCS 07413/2019       | 4.11.2019 | Bc. M.Šlapák, DiS.          |

**Věc: Objednávka na opravu, kontroly, čištění střech, žlabů a svodů u objektů Správy NP**

Objednáváme u Vás opravu, kontrolu, čištění střech, žlabů a svodů u objektů Správy NP před zimní sezónou.

Jedná se o celkovou kontrolu technických stavů střech a konstrukcí včetně nutných oprav celkem 17 objektů.

Termín realizace oprav, kontroly a čištění včetně drobných oprav je stanoven nejpozději do 10.12.2019.

Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

Celková cena nepřesáhne celkovou částku 170.539,82Kč s DPH dle cenové nabídky ze dne 4.11.2019.

S pozdravem

**Mgr. Milena Nagelová**  
referentka grantů, vedoucí oddělení  
ekonomiky

## Cenový rozpočet - Opravy a kontroly střech objektů Správy NP

Dodavatel:

Matěj Janovský



Odběratel:

Správa NP České Švýcarsko  
Pražská 457/52  
Krásná Lípa  
407 46IČ: 75851016  
DIČ: CZ8612180907IČ: 6342477  
DIČ: CZ6342477**Objekty Správy NP**

Krásná Lípa, Pražská 457/52

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Výměna sněhových zábran    | 17 800,00 Kč |
| Pronájem plošiny           | 5 000,00 Kč  |
| Strojník + doprava plošiny | 2 000,00 Kč  |
| Doprava                    | 1 980,00 Kč  |
| Přesun hmot                | 1 100,00 Kč  |

**27 880,00 Kč \***

Jetřichovice 131

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Montáž sněhových zábran nad vchodem | 3 320,00 Kč |
| Čištění žlabu a svodu               | 1 280,00 Kč |
| Dotážení krytiny                    | 2 450,00 Kč |
| Výměna žlabu 13 mb                  | 3 850,00 Kč |
| Výměna svodu 4 mb                   | 1 090,00 Kč |
| Doprava                             | 1 100,00 Kč |
| Přesun hmot                         | 620,00 Kč   |

**13 710,00 Kč**


Infocentrum Jetřichovice

|   |             |
|---|-------------|
| Čištění žlabu a svodu + kontrolní revize střešního pláště | 1 850,00 Kč |
|---|-------------|

**1 850,00 Kč**

Srbská Kamenice 72

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu | 2 370,00 Kč |
| Materiál na opravu    | 2 302,00 Kč |
| Přesun hmot           | 400,00 Kč   |

**5 072,00 Kč**

CHKO Děčín – Teplická

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu     | 1 830,00 Kč |
| Kontrola střešního pláště | 1 250,00 Kč |
| Doprava                   | 250,00 Kč   |
| Přesun hmot               | 300,00 Kč   |

**3 630,00 Kč**

## Hřensko 89

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu           | 2 080,00 Kč |
| Výměna poškozených šablon 10 ks | 1 800,00 Kč |
| Doprava                         | 1 250,00 Kč |
| Přesun hmot                     | 400,00 Kč   |
| Stržení popínavých rostlin      | 1 460,00 Kč |
| Likvidace odpadu                | 1 160,00 Kč |

8 090,00 Kč

## Hřensko 89 – kiosek

|   |             |
|---|-------------|
| Čištění žlabu a svodu + čištění zad.části | 1 150,00 Kč |
| Přesun hmot                               | 400,00 Kč   |

1 550,00 Kč

NEBUDE PROVEDENO

## Hřensko 122

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu     | 2 090,00 Kč |
| Kontrola střešního pláště | 1 280,00 Kč |
| Výměna šablon 10 ks       | 2 370,00 Kč |
| Přesun hmot               | 400,00 Kč   |

6 140,00 Kč

## Hřensko 115

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu      | 2 090,00 Kč |
| Stržení popínavých rostlin | 1 620,00 Kč |
| Kontrola střešního pláště  | 1 320,00 Kč |
| Doprava                    | 800,00 Kč   |
| Přesun hmot                | 700,00 Kč   |

6 530,00 Kč

## Hřensko 115 – přístavek

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu     | 1 210,00 Kč |
| Kontrola střešního pláště | 350,00 Kč   |

1 560,00 Kč

## Mezná 82

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Čištění žlabu a svodu | 2 490,00 Kč |
| Doprava + přesun hmot | 1 500,00 Kč |

3 990,00 Kč

## Mezní Louka 84 – Celnice

|  |             |
|--|-------------|
| Čištění žlabu a svodu                  | 2 490,00 Kč |
| Výměna poškozených svodových kolen 2ks | 1 250,00 Kč |
| Výměna poškozených šablon 10 ks        | 3 120,00 Kč |
| Přesun hmot                            | 300,00 Kč   |

7 160,00 Kč

## Vysoká Lípa 52

|                                       |              |  |
|---------------------------------------|--------------|--|
| Čištění žlabu a svodu                 | 1 930,00 Kč  |  |
| Oplechování komínu 2ks, výměna šablon | 12 230,00 Kč |  |
| Doprava                               | 500,00 Kč    |  |
| Přesun hmot                           | 450,00 Kč    |  |

15 110,00 Kč

## Doubice 161+162

|                                 |             |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| Čištění žlabu a svodu           | 1 780,00 Kč |  |
| Výměna poškozených šablon 10 ks | 2 900,00 Kč |  |
| Přesun hmot                     | 800,00 Kč   |  |

5 480,00 Kč

## Dolní Chříbská 284 – Saula

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| Čištění žlabu a svodu                          | 1 980,00 Kč |  |
| Kontrola střešního pláště                      | 1 420,00 Kč |  |
| Výměna poškozených šablon 10 ks                | 3 690,00 Kč |  |
| Doplnění + výměna poškozených sněhových zábran | 5 030,00 Kč |  |
| Výměna poškozeného svodu                       | 1 220,00 Kč |  |
| Přesun hmot                                    | 900,00 Kč   |  |

14 240,00 Kč

## Lesní chata na Tokáni 127

|                           |             |  |
|---------------------------|-------------|--|
| Čištění žlabu a svodu     | 2 100,00 Kč |  |
| Kontrola střešního pláště | 1 450,00 Kč |  |
| Doprava                   | 1 100,00 Kč |  |

4 650,00 Kč

## Rynartice 39

|                                 |             |  |
|---------------------------------|-------------|--|
| Čištění žlabu a svodu           | 1 320,00 Kč |  |
| Výměna poškozených šablon 10 ks | 2 380,00 Kč |  |
| Kontrola střešního pláště       | 1 750,00 Kč |  |
| Výměna parapetů                 | 7 530,00 Kč |  |
| Doprava                         | 400,00 Kč   |  |
| Přesun hmot                     | 920,00 Kč   |  |

14 300,00 Kč

|          |               |
|----------|---------------|
| Celkem:  | 140 942,00 Kč |
| +21% DPH | 29 597,82 Kč  |
| Celkem:  | 170 539,82 Kč |

Dne 4.11.2019