

AKCE: výměna hlásičů a ústředny EPS

Domov důchodců Česká Třebová

| Typ | Popis položky | MJ | Množstv | Jednotková cena | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem. |
|------------------------------|---|-----|---------|-----------------|----------------|--------|----------------|
| Ústředna + komponenty | | | | | | | |
| BC600-1L | LST analogová ústředna, 1 kruhová linka, LCD & klávesnice | ks | 1 | | | | |
| FI750/OT | FI750 opticko-teplotní hlásič, třída A1R +58°C až 240 adres | ks | 104 | | | | |
| FI750/B | FI750 standardní patice, teplota okolí -30°C až +70°C | ks | 104 | | | | |
| 784382.DO | FI700 tlačítkový hlásič s izolátorem, až 240 adres, IP21 | ks | 17 | | | | |
| FI750/PU | FI750 programovací modul | ks | 1 | | | | |
| | Komplexní zkoušky zařízení EPS, výchozí revize | kpl | 1 | | | | |
| | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | | | | |

Celkem - Elektrická požární signalizace bez DPH

247 750,00

System EPS není v tuto chvíli plně funkční, detektory jsou již za hranicí životnosti, a není pro ně adekvátní náhrada stávajícího systému. Je nutné jej nahradit novým, modernějším systémem.

Rozpočet předpokládá využití stávajícího kabelového vedení a využití stávajících sirén v objektu. Rozpočet je orientační, v cenách 6/2019

V České Třebové 10.06.2019