



Základní
Umělecká
Škola
Broumov

Objednávka č. 31 2019 (VŘ 8/2019)

Objednatel :

Základní umělecká škola
V Kopečku 89
55001 Broumov

IČO: 66289351

DIČ: nejsme plátcí DPH

číslo účtu: 27-0385440217/0100 KB Broumov

Telefon [REDACTED]

Dodavatel:

Antoník Krbílek

Hudební nástrojař - klavírník

Rybova 826

541 01 Trutnov

Na základě výsledků výběrového řízení ze dne 11. listopadu 2019 u Vás objednáme dle vámi předložené cenové nabídky opravu 3 ks pianin.

Cena opravy 1 pianina činí 85 000 Kč.

Cena celkem za objednávku činí 255 000 Kč s DPH.

V Broumově 29. listopadu 2019

ANTONÍN KRBÍLEK

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Kontakt [REDACTED]

Posouzení stavu klavírů a pianin v ZUŠ Broumov

Vypracoval: Antonín Krbílek, Opravna klavírů Trutnov, IČ 11114231

1/ Klavír RÖSLER III, opus 13372, r.v.1917 *zostava*

Jedná se o starý klavír, u kterého byla před více než 25 roky provedena generální oprava. Tato oprava nebyla dobře provedena a závady které měly být odstraněny se začaly opět projevovat. Ladění se již nedá stabilizovat na přijatelné úrovni pro potřeby Základní umělecké školy. Musí být provedena výměna strun a ladicích kolíků. Bohužel již není možné zachovat původní kličník, protože předchozí výměnou kolíků byl poškozen. Výměna kličníku je velmi náročná oprava a znamená velký zásah do celkové konstrukce klavíru. Jednalo by se o celkovou rekonstrukci klavíru, včetně výměny kladívek, části mechaniky a provedení nové povrchové úpravy. Rezonanční deska má ještě zachovanou klenbu a po odborné opravě a ošetření rezonančním lakem bude i nadále plnit svoji funkci a dá klavíru hezký tón. Přesný rozpis provedených prací není předmětem tohoto posudku a musel by být vypracován dodatečně.

Cena takovéto opravy se je přibližně 320.000,- až 340.000,- Kč. Cena je také závislá na kurzu koruny, neboť většina náhradních dílů je z Německa, Francie a z USA.

Pro úplnost uvádím cenu srovnatelného nového klavíru firmy Petrof, která je v současné době 979.000,- Kč.

2/ Klavír FÖRSTER, opus 16140, r.v. 1905 *Vogelstein*

Je to velmi starý klavír, který je v tomto stavu naprosto nevhodný pro výuku na Základní umělecké škole. Veškeré části jak akustické tak i mechanické jsou již velmi opotřebované a již neplní svoji funkci. Na klavíru již byly provedeny neodborné opravy. Rezonanční deska je popraskaná a klenba je již nulová.

Ladicí kolíky již nedrží ladění. Klavír je sice ještě schopen celkové rekonstrukce, ale nedají se odhadnout skryté závady, které se mohou projevit až po celkové demontáži klavíru.

Cena celkové rekonstrukce je přibližně 240.000,- až 250.000,-.

Cena srovnatelného klavíru firmy Petrof je 719.000,- Kč

3/ Klavír WEINBACH, opus 207094, r.v. 1982, Koncertní sál

Klavír již vykazuje v určitých oblastech nečistý tón díky mírně zoxidovaným strunám. Kladívka jsou již vyhraná a dají se velmi těžko intonovat. Je to dobrý nástroj, ale byla by vhodná oprava akustického elementu, mechaniky a klávesnice. Tyto části se v 80. letech používaly poměrně nekvalitní a bylo by vhodné je vyměnit. Tím by se nástroj dostal na úroveň nového klavíru.

Cena této opravy je přibližně 160.000,- Kč

Cena srovnatelného klavíru firmy Petrof je 979.000,- Kč.

4/ Pianino PETROF, model F, opus 57124, r.v. 1940, uč.č.02 *Hachek*

Je to již velmi vyhraný nástroj a jeho ladění je již problematické. Bylo by vhodné provést celkovou opravu mechaniky a klávesnice, vyměnit struny, ladící kolíky a hlavně kladívka.

Cena této opravy je přibližně 85.000,- Kč

Cena srovnatelného pianina Petrof je 219.000,- Kč

5/ Pianino PETROF, model F, opus 81820, r.v. 1958, uč.č.12 *Klemactis*

Pianino je celkem v pořádku. Je třeba provést pouze celková regulace mechaniky, vyrovnání klávesnice a intonace.

Cena této opravy je přibližně 9.000,- Kč

6/ Pianino FÖRSTER, opus 56324, r.v. 1928, 2.patru – chodba

Je to již velmi vyhraný nástroj a jeho ladění je problematické. Bylo by vhodné provést celkovou opravu mechaniky a klávesnice, vyměnit struny, ladící kolíky a kladívka.

Cena této opravy je přibližně 85.000,- Kč

Cena srovnatelného pianina Petrof je 219.000,- Kč

7/ Pianino FÖRSTER, opus 62064, r.v. 1931, 1.patro chodba

Stejná situace jako předchozí nástroj FÖRSTER.

8/ Pianino ROUS, opus 12464, r.v. 1925 – 1930, 1.patro chodba

Stejná situace jako předchozí dva nástroje.

V Trutnově 14. listopadu 2019

