

Cenová nabídka

Příloha č. 1 k SOD 6440-0112-2016-29

Počet listů : 1

Stavba: Oprava oplocení světlosystému SO č. 588 Letiště Čáslav

P.č.	Popis položky	mj.	počet mj.	cena/jednotka	cena celkem
1	Demontáž stávajících oplocení z pletiva	m	985,00		
2	Očištění stávajících sloupů, sloupků a vzpěr oplocení od rzi a barvy broušením	ks	416,00		
3	Očištění stávajících dvoukřídlých bran (šíře cca 3 m, výška cca 3m) od rzi a barvy broušením	ks	3,00		
4	Dodávka a montáž nátěru základové barvy na kov stávajících sloupů, sloupků a vzpěr	ks	416,00		
5	Dodávka a montáž nátěru základové barvy na kov stávajících dvoukřídlých bran (šíře cca 3 m, výška cca 3 m)	ks	3,00		
6	Dodávka a montáž nátěr dvojnásobný, venkovní, na kov, zelený stávajících sloupů, sloupků a vzpěr	ks	416,00		
7	Dodávka a montáž nátěr dvojnásobný, venkovní, na kov, zelený stávajících dvoukřídlých bran (šíře cca 3 m, výška cca 3 m)	ks	3,00		
8	Dodávka svařované pletivo, síla drátu 2,5 mm, šířka oka š. 50 x v. 50 mm, barva zelená, pozinkované a poplastované, v. 2 000 mm vč. uchycení, vázacího a napínacího drátu	m	985,00		
9	Montáž svařované pletivo na stávající sloupky a sloupy	m	985,00		
10	Dočasné zajištění oplocení pozemku proti vniknutí	soub.	1,00		
11	Přesuny hmot	soub.	1,00		
12	Odvoz kovového odpadu na dvůr PS 0112 (do 10 km)	soub.	1,00		
13	Úklid staveniště (prostor oplocení bude vyčištěn od odpadů, travní porost bude bez předmětu ohrožující stroje pro sečení)	soub.	1,00		

Celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

309 363,00

64 966,23

374 329,23

