

SMLOUVA O DÍLO číslo: 243/2019**I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7</p> <p>zastoupené MV-GŘ HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Trnkova 85, 628 00 Brno</p> <p>kontaktní adresa: MV - GŘ HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Trnkova 85, 628 00 Brno</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha 1 Číslo účtu 8908881/0710 IČ: 00007064 DÍC: CZ00007064</p>	<p>FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. Kramerijska 127 339 01 Klatovy vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16994</p> <p>Zastoupená: jednatelka funkce</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu IC: 26384779 DÍC: CZ26384779</p> <p> jméno</p>

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název služby / zboží	Měrná Jednotka	Množství	Celková cena
Oprava automobilového žebříku Iveco Magirus DLK 52CCC, RZ: AX 22-65			
dle přílohy č. 1 - cenové nabídky			
Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem vč. DPH a dopravy			299 988,00 Kč

Místo plnění (předání a převzetí díla, zboží):

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, pracoviště Zbiroh
Pod Parkem 662, 338 08 Zbiroh

Termín plnění:

do 30.12.2019

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

Jméno

Telefon

**III. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; zastoupené MV-GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Trnkova 85, 628 00 Brno, zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na kontaktní adresu. Splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním v dohodnutém termínu může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení dohodnuté doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tímto potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva nabývá dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatelem.

V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů není Ministerstvo vnitra v předmětu smlouvy osobou povinnou k dani.

Na základě § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nedáváme souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


V Brně, dne viz elektronický podpis

V Klatovech, dne viz elektronický podpis



ředitel

Školního a výcvikového zařízení HZS ČR



Datum: 2019.12.13 09:18:42 +01'00'

jednatelka

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Trnkova 85, 628 00 Brno-Líšeň

V Klatovech 12.12.2019

Cenová nabídka

**na opravu automobilového žebříku Iveco Magirus DLK 52CCC,
VIN: WJME2NPT00C050395
RZ: AX 22-65**

Na základě diagnostiky technikem firmy Magirus GmbH byl zjištěn silný únik oleje z hydraulické brzdy otočného věnce. Na tuto opravu bohužel není možné uplatnit reklamaci, protože oprava této hydraulické brzdy do generální opravy zahrnuto nebyla.

Vzhledem k náročnosti opravy je opravu možné provést pouze ve výrobním závodě firmy Magirus v Německu a obsahuje následující práce:

- Kompletní demontáž a následná montáž zadních náprav (firmou Iveco)
- Zajištění přístupu k hydraulické brzdě přes vyrovnávací otočný věnec
- Odpojení a následné zapojení hydraulické brzdy
- Demontáž a následná montáž nové hydraulické brzdy
- Zkouška funkčnosti a těsnosti
- Vyčištění vozidla po opravě

Cena náhradních dílů:	54.290,00 Kč
Pracovní náklady servisní firmy Iveco :	31.134,00 Kč
Pracovní náklady firmy Magirus:	162.500,00 Kč

Cena bez DPH	247.924,00 Kč
21% DPH	52.064,00 Kč

Cena celkem 299.988,00 Kč

S pozdravem


jednatelka společnosti