



BAZENSERVIS®

Zkušenosti, na které se můžete spolehnout!

Cenová kalkulace zjištěných závad

PRO POZÁRUČNÍ OPRAVU A SMLOUVA O ÚHRADĚ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Model: **Topliner**

Výrobní číslo: **114764**

Datum prodeje:

Datum opravy:

Datum odeslání cen.kalkulace: **19.12.2019**

Adresa: **Plavecký areál**

Pardubice p.Musil

radek.musil@aquapce.cz

Kalkulaci vystavil: **Barvíř Jaromír**

	cena/MJ vč. DPH 21 %	Ks	Nutná výměna	Doporučená výměna
Nerezový čep kola	760,00	4	3 040,00	
Pojezd. kola	2 609,00	4	10 436,00	
O-ring kroužek	65,00	8	520,00	
Pojezdový válec	2 120,00	4	8 480,00	
Pásky / pár	18 200,00	1	18 200,00	
Středící kroužek	217,00		0,00	
Pouzdro pružiny	296,00		0,00	
Čerpadlo	38 594,00		0,00	
Dálkové ovládání	20 328,00		0,00	
Konektor kabelu	1 466,00		0,00	
Pružina dorazu	169,00		0,00	
40 m kabel	35 338,00		0,00	
Kabel 40m Topliner	48 664,00	1	48 664,00	
Vodící kroužek D65	237,00		0,00	
Senzor dorazu - bok	2 075,00		0,00	
Víčko hlav. spínače	2 727,00		0,00	
Elastický element dorazu	256,00		0,00	
Hvězdicová matka M8	138,00		0,00	
Logická deska	17 827,00	1	17 827,00	
Práce 690,- Kč / hod / os.	690,00	7	4 830,00	
Dopravné 14,30 Kč / km			vlastní	
Celková cena vč. DPH			111 997,00	0,00

Prosíme o podpis, že s danou opravou souhlasíte a potvrzené pošlete zpět.

Tímto se zavazují, že cenu opravy uhradím do 7 dnů od doručení účetního dokladu.

dne:

razítko a podpis:

V případě, že požadujete vrátit zpět vadné náhradní díly, zaškrtněte

UPOZORNĚNÍ:

PŘI PŘEVZETÍ zásilku před řidičem otevřete a překontrolujte její obsah. Pokud došlo k poškození zboží, sepiště s řidičem stručný zápis o škodě. Teprve potom potvrďte převzetí zásilky. Máte-li možnost pořiďte foto. Pozdější reklamace nemůže být uznána.

Bazenservis s.r.o.

Čapkova 538

517 21 Týniště nad Orlicí

tel.: **602 549 828**

servis@bazenservis.cz

www.bazenservis.cz

IČO: 64791661

DIČ: CZ64791661

KB Týniště n. Orli., č.ú. 19-1408020237/0100