

**Přehled plánovaného čerpání rezervního fondu**

Typ dílu	Cena dílu (rok 2019)	Cena dílu (rok 2020)	Počet ks na jedné soupravě	Počet ks na všech soupravách	Výměny do Q2 2019 včetně (ks)	Plán výměn Q3-Q4 2019 (ks)	Plán výměn v r. 2020 (ks)	Celkem plán vyměnit do 2020 (ks)	Zbývá vyměnit 2021-2035 (ks)	Zbývá vyměnit 2021-2035 (Kč)
Torna spodní	7 897 Kč	8 055 Kč	10	930	626	100	204	930	0	- Kč
Torna horní	9 953 Kč	10 152 Kč	10	930	146	100	210	456	474	4 811 935 Kč
Trámec sběrače	5 491 Kč	5 601 Kč	20	1 860	430	200	420	1 050	810	4 536 613 Kč
Třmen závěsu	2 573 Kč	2 624 Kč	80	7 440	0	800	1 680	2 480	4 960	13 016 917 Kč
Šr. stavěcí brzdy	885 Kč	903 Kč	40	3 720	714	400	840	1 954	1 766	1 594 541 Kč
Čep závěsu horní	1 536 Kč	1 567 Kč	20	1 860	1 000	200	420	1 620	240	376 036 Kč
Čep závěsu dolní	1 761 Kč	1 796 Kč	20	1 860	1 000	200	420	1 620	240	431 148 Kč
Jímka 100L	7 351 Kč	7 498 Kč	5	465	5	5	105	115	350	2 624 378 Kč
Závěs převodovky "C" kus	9 049 Kč	9 230 Kč	20	1 860	290	200	420	910	950	8 768 106 Kč
Šroub závěsu převodovky	4 020 Kč	4 101 Kč	20	1 860	476	200	420	1 096	764	3 132 852 Kč
Skříň převodovky	69 683 Kč	71 077 Kč	20	1 860	197	200	420	817	1 043	74 133 222 Kč
Brzdový válec	5 332 Kč	5 439 Kč	30	2 790	0	300	630	930	1 860	10 115 870 Kč
Náprava renovace	25 582 Kč	26 094 Kč	20	1 860	0	200	420	620	1 240	32 356 114 Kč
Pružina vnitřní	1 871 Kč	1 909 Kč	40	3 720	520	400	840	1 760	1 960	3 741 489 Kč
Pružina vnější	2 495 Kč	2 545 Kč	40	3 720	520	400	840	1 760	1 960	4 988 652 Kč
Kroužek ZUM	2 620 Kč	2 672 Kč	20	1 860	0	0	0	0	1 860	4 970 664 Kč
Brzdový rozvaděč	53 257 Kč	54 322 Kč	5	465	14	0	0	14	451	24 499 055 Kč
Závěs kolébky	5 000 Kč	5 100 Kč	40	3 720	0	0	0	0	3 720	18 972 000 Kč

CELKEM 2021-2035	213 069 592 Kč
Počet km 2021-2035	113 092 303
<b>Kč/km bez dílů v R5</b>	<b>1,880 Kč</b>