

středisko	ID závady	silnice č.	úřad	katastrální území	parcela	druh dřeviny	průměr kmene do 30 cm	průměr kmene 30-50 cm	průměr kmene nad 50 cm	obvod kmene (cm)	kmene (cm)	cena za kácení vč. DPH (Kč)	cena za likvidaci pařeží vč. DPH
Toužim	50156	19824	OÚ Otročin	Otročin	2959/1	vrba						3 100,00	1 000,00
Toužim	50165	19829	MěÚ Teplá	Teplá	2962	javor		1			105	6 800,00	2 000,00
Toužim	50170	19828	MěÚ Teplá	Jankovice	728	jeřáb					48	3 100,00	1 000,00
Toužim	50175	198	MěÚ Teplá	Teplá	2969/4	lípa		0			35	3 100,00	
Toužim	51164	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		3			73	21 500,00	2 000,00
Toužim	51165	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		2			75	6 800,00	2 000,00
Toužim	51166	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		3			62	6 800,00	2 000,00
Toužim	51167	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		2			65	21 500,00	2 000,00
Toužim	51168	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		2			85	6 800,00	2 000,00
Toužim	51169	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		1			90	6 800,00	2 000,00
Toužim	51170	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		1			90	21 500,00	2 000,00
Toužim	51171	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		1			70	6 800,00	2 000,00
Toužim	51172	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		3			60	6 800,00	2 000,00
Toužim	51173	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		2			80	21 500,00	2 000,00
Toužim	51174	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	javor		2			80	6 800,00	2 000,00
Toužim	51175	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	třešeň						3 100,00	
Toužim	51379	210	MěÚ Teplá	Klášter Teplá	595/1	třešeň						3 100,00	
												155 900,00	26 000,00

...ská správa a údržba cihla

