

## Změnový list č. 12/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Uprava ohlaví PK Hořín 521 551 0011 SŘVC/134/R/SoD/2017 Číslo projektu 521 551 0011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlaví Název ZBV: Claim č. 3 - Spřahující trny v levé zdi VPK	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:  <b>IO 01</b>	Pořadové číslo ZBV:  <b>12</b>												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"> <b>Přílohy Změnového listu:</b> </td> <td style="width: 80%;">           Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019 - Spřahující trny v levé zdi dolního ohlaví VPK ze dne 12.9.2019             Ocenění Claimu č. 003/19 z 19.11.2019             Plná moc [REDACTED]         </td> <td style="width: 10%;">           Příjemce             1 Správce stavby (v elektronické verzi intranet RVC ČR)            2 Zhotovitel            3 Projektant            4 Supervize         </td> </tr> </table>			<b>Přílohy Změnového listu:</b>	Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019 - Spřahující trny v levé zdi dolního ohlaví VPK ze dne 12.9.2019  Ocenění Claimu č. 003/19 z 19.11.2019  Plná moc [REDACTED]	Příjemce  1 Správce stavby (v elektronické verzi intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize									
<b>Přílohy Změnového listu:</b>	Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019 - Spřahující trny v levé zdi dolního ohlaví VPK ze dne 12.9.2019  Ocenění Claimu č. 003/19 z 19.11.2019  Plná moc [REDACTED]	Příjemce  1 Správce stavby (v elektronické verzi intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize												
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny: <p style="font-size: small;">Na pravidelných postupových schůzkách Stavby informoval Autorský dozor o možnosti, že levá stěna Velké plavební komory může být v úrovni nad levým obtokem kotvena blíže nespecifikovaným způsobem. Bohužel dokumentace, podle které by se dalo navrhnut řešení ve stupni Prováděcí dokumentace, se v potřebném rozsahu nedochovala. Kotvy byly realizovány po povodních v roce 2002, po nichž došlo ke statickému narušení klenby levého obtoku. Jako sanační opatření bylo provedeno zakotvení levé stěny, spolu s injektaží. Zhotovitel a tím Správce stavby se spolu s Autorským dozorem dohodl, že při bourání v místech, kde se by kotvy mohly objevit, bude Zhotovitel postupovat obezřetně, a jakmile kotvy objeví, bude svolán výrobní výbor za účasti autorského dozoru, týmu Správce Stavby a Zhotovitele, a bude domluven další postup. Dne 19.9.2019 Zhotovitel při bouracích pracích narazil na výše zmírněnou kotevní úroveň. Okamžitě byly dle dohody zastaveny práce a proběhlo zpracování fotodokumentace včetně zaměření, a byl informován Technicko bezpečnostní dozor nad povodním dílem PK Hořín. Bylo zjištěno, že se nejedná o klasickou zemní kotvu, ale pouze o tm (žebírková ocel průměr 64 mm). Na výrobním výběru byly všichni účastníci Zhotovitele seznámeni s aktuální situací. Autorský dozor sdělil rámcový návrh sanačního opatření, jednalo se o provedení dodatečných trmů (3 ks - GEWI tyče pr. 40 mm délky 6m vložených do jádrového vrtu 100 mm, zainjektovaných cementovou směsí a po vytvrzení injektaže aktivované). Autorský dozor následně zpracoval a předal výkres doplnění DPS IO01-04 č. D1.1.1.18. Po kontrolní prohlídce zástupcem TBD bylo nutno zpracovat projekt měření. Na praskliny obtoku byly osazeny měřicí body, které byly dle plánu měření průběžně měřeny. Změna podléhá §222 odst.(6) ZZVZ.</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Údaje v Kč bez DPH:</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">1 050 694,27 Kč</td> <td style="text-align: center;">1 050 694,27 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu</td> <td style="text-align: center;">Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení</td> </tr> </table>			Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00 Kč	1 050 694,27 Kč	1 050 694,27 Kč	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem												
0,00 Kč	1 050 694,27 Kč	1 050 694,27 Kč												
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do milníků a Doby pro dokončení												
Charakter změny (nehodíci škrtněte): <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>D</b> <input checked="" type="checkbox"/>														
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:														
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ni odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p> <p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši cen plnění a předmětem změny je :</b></p> <p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b></p> <p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</li> <li>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazně zvýšení nákladů</li> <li>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</li> </ul> <p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat -</li> <li>b) nemění celkovou povahu zakázky</li> <li>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (t.j. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku</li> </ul> <p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo práci ve vztahu k nahrazovaným položkám -</li> <li>b) cena materiálu nebo práci podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -</li> <li>c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší</li> </ul> <p><b>d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo práci a stejně nebo vyšší kvality</b></p>														

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum 31/1/20 P
Výjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno		datum 31/1/20 P
Supervize	jméno		datum P
Správce stavby	jméno		datum 31/1/20 P
Vyjádření Správce stavby: bez připomínek			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/ŘVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	2/2020
týká se bodu :	1 271 340,07 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednateľ	jméno		datum 5. 02. 2020
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno		datum 3. 2. 20
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno		datum 5. 2. 20
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
Zhotovitel	jméno		datum 29/1/20



Číslo projektu: 521 551 0011

Stavba: „Úprava ohlaví PK Hořín“

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Metrostav a.s.**

[REDACTED] stavbyvedoucí  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 12.9.2019  
Naše zn.: VM-SF/2019-455

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

**Úprava ohlaví PK Hořín** (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

**Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019 – Spřahující trny v levé zdi dolního ohlaví VPK dle Pod-čl. 20.1. OP/ZP**

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě

- Oznámení Claimu zhotovitele č. 03/2019 z 10.9.2019
- Stanoviska Správce stavby k Oznámení Claimu zhotovitele č. 03/2019 z 10.9.2019
- Návrhu dalšího postupu ohledně nálezu na levé straně dolního ohlaví zpracovaného AD v 11.9.2019
- Aktualizaci Návrh dalšího postupu zpracovaného AD v 12.9.2019

provedl opatření uvedená v Návrhu dalšího postupu ohledně nálezu na levé straně dolního ohlaví zpracovaného a mailom zaslaného Vám Autorským dozorem dne 11.9.2019 upřesněného v Aktualizaci tohoto Návrhu dalšího postupu zpracovaného a vám zaslaného Autorským dozorem dne 12.9.2019

v následujícím rozsahu a době:

a) Popis navrhované práce a postup jejího provedení

- umožnit bezodkladně pro AD a VD TBD provedení dodatečného průzkumu a kontrolních měření
- provést výkony popsané v Aktualizaci Návrhu dalšího postupu
- po provedení výkonů popsaných v Aktualizaci Návrhu dalšího postupu a získání souhlasu VD TBD a PVL pokračovat v bouracích pracích.
- vzhledem k tomu, že včasná nerealizace těchto výkonů by mohla zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává správce stavby tento pokyn před potvrzením změnového listu.

b) Nárok zhotovitele na prodloužení doby pro dokončení díla

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TYM/INFRAM – Hořín – Správce stavby  
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje  
[REDACTED]

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.  
Pelušková 1407  
198 00 Praha 9 – Kyje  
[REDACTED]


Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.  
Moskevská 532/60  
101 00 Praha 10 - Vršovice  
[REDACTED]

Zapsaná u MS Praha,  
OR oddíl C, vložka 178437  
Stránka 1 z 2

- Správce stavby nevidí žádný důvod pro jakékoliv prodloužení doby pro dokončení v souladu s Pod-čl. 8.4 a 8.13 OZ/ZP protože Zhotovitel může pokračovat v pracích na IO mimo dotčený prostor a po provedení doplňkových spřahujících trnů může obnovit bourací práce i v dotčeném prostoru.
- c) Nárok zhotovitele na dodatečnou platbu
- správce stavby žádá zhotovitele, aby zpracoval ocenění navrhovaných výkonů vč. výkonů VD TBD a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění IO 01 Úprava dolního ohlaví



vedoucí týmu správce stavby  
Společnost (sdržení)  
**TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**

Na vědomí:

*Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR*



**Číslo Smlouvy:** S/ŘVC/134/R/SoD/2017

**Dílo:** Úprava ohlaví PK Hořín

**Věc:** Vyčíslení Claimu č.03

**Související korespondence:** Pokyn Správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019

**Související Pod-články Smlouvy:** 20.1, 13.3, 13.1

**Adresováno Správci stavby:** Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,  
[REDACTED]

Datum: 19.11.2019

## **OCENĚNÍ CLAIMU: Č.003/19 – SPŘAHUJÍCÍ TRNY V LEVÉ ZDI DOLNÍHO OHLAVÍ VPK**

### V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 8 Vám předáváme ocenění Claimu č. 003/19.

V příloze číslo 1 předkládáme ocenění nákladů na dodatečnou platbu za zhotovení spřahujících trnů v levé zdi dolního ohlaví VPK.

#### a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

- výkon Technicko bezpečnostního dozoru
- provedení spřahujících trnů levé zdi velké plavební komory dle výkresu D. 1.1.1.18
- doplnění zn. IO01-04 ze dne 09/2019
- dočasné konstrukce pro realizaci vrtů pro trny

#### b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- časový dopad je řešen v rámci vyčíslení Claimu č. 004/19

#### c) návrh Zhotovitele na ocenění Claimu

- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 050 694 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění Claimu č.3

Příloha č. 2 – Výkres spřahujících trnů v levé zdi dolního ohlaví VPK, doplnění  
zn. IO01-04  
[REDACTED]

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Správce stavby

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Ocenění Claimu č. 3 - provedení spřahujících trnů na levé zdi dolního ohlaví

Cíl	Název položky	mj	počet	cena jednotková	Celková cena	Cenová soustava
1	Provedení spřahujících trnů levé zdi dolního ohlaví	ks				dle CN
	3 ks, sklon 15°, GEWI tyče pr. 40 mm, dl. 6 m, jádrový vrt pr. 100 mm, dl. 6 m, zařízení cementovou směsí, včetně hlavy trnů, podmalování, aktivace					
2	Výkon TBD	kpl				dle CN
	zpracování vyjádření TBD k pokračování bourcek prací s ohledem na nalezení katevních prvků					
	prohlídka levého obtoku VPK, instalace 2 ks roztahoměrné základny, VR3D a základní měření					
	Měření relativních náklonů zdí PK geodetické měření po dokončení bourcek prací - svislé posuny kontrolních bodů na koruně levé zdi					0
	geodetické měření po dokončení bourcek prací - vodorovné posuny kontrolních bodů na koruně levé zdi					
	zpracování výsledků měření - průběžné souhrnné zpracování výsledků měření					
3	Provádění měření - 2x denně za pomocí horolezce	hod				
	1 x pracovník 1100 Kč/hod 26.9.2019-7.11.2019 = 43 dnùx2 hod=86 hod					
4	Mobilizace vrtaček zařízení a míšicího centra	kpl				dle CN
5	Ostatní kce a práce - lešení a plošiny	kpl				dle CN
6	Násyp dočasné plošiny pro provádění vrtání trnů - násyp se zhuťněním 12'6,8"0,6	m³				SoD IO 04, pol 1
	Součet					
7	Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro násyp plošiny pro provádění trnů - náklady na pořízení / nákup - naložení a přemístění do prostoru násypu plošiny	m³				SoD IO 04, pol 2
8	Odtěžení dočasné plošiny pro provádění trnů, částečně pod hladinou vody, vč. svislého přemístění - výkop nad hladinou - výkop pod hladinou - svislé přemístění	m³				SoD IO 04, pol 3
9	Odklízení zeminy z dočasné plošiny na místo definitivního uložení, vč. poplatku	m³				SoD IO 04, pol 5
10	Doplnění dokumentace VTD + TP - revize, včetně konzultace	kpl				dle CN

Cena celkem

1 050 694,27 Kč

## PLNÁ MOC

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [REDACTED] místopředsedou představenstva a [REDACTED] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

[REDACTED] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [REDACTED] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

[REDACTED]  
místopředseda představenstva  
Metrostav a.s.

[REDACTED]  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[REDACTED]  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
Metrostav a.s.