

Nabídka na poskytování služby – BO / ZDU 6 / ukládání *)

na základě požadavkového listu č. 49/2020
podle dohody č. 175110187 + dodatek č. 1,2

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK ředitel VZ 551200 Stará Boleslav		Poskytovatel: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jehož jménem jedná: Ing. Radovan PUTNA ředitel VOP CZ, s.p.	
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:	
Typ/modifikace techniky:	bojový tank T-72M4CZ	Uživatel techniky: VÚ 442300 Dislokace techniky: Přáslavice	
Evidenční číslo:	865-49-75/ 003	[REDACTED]	
Rok výroby:	01. 01. 1986	[REDACTED]	
SOJ ano/ne; rozsah: *)	NE	Zástupce uživatele: [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i>	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy v rozsahu cenové kalkulace.			
Místo: VU 4423 Přáslavice			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 14. 02. 2020			
Nabídková cena:			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	[REDACTED]		
Materiálové náklady:	[REDACTED]		
Kooperace:	[REDACTED]		
Ostatní náklady:	[REDACTED]		
Poddodavatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:	[REDACTED]		
Materiálové náklady:	[REDACTED]		
Kooperace:	[REDACTED]		
Ostatní náklady:	[REDACTED]		
Celkem bez DPH:			11 186,10
Nabídková cena celkem 11 186,10 Kč bez DPH 12 526,10 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: [REDACTED]			
V Šenově u Nového Jičína dne: 3. 2. 2020 Poskytovatel: Ing. Radovan PUTNA ředitel VOP CZ, s.p. <i>(elektronický podpis)</i>		V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne: Objednatel: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK ředitel VZ 551200 Stará Boleslav <i>(elektronický podpis)</i>	

Legenda: Přílohou potvrzené „Nabídky“ je: a) Kontrolní zápis z provedené defektace (příloha č. 6 této RD)
 b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)
 c) Digitální podpis SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)

*) nehodící se škrtněte

**Ing.
Radovan
Putna**

Ing. Radovan Putna
 Datum: 2020.02.04
 18:02:20 +01'00'

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Běžná oprava:									
1.	zjištění závady DIAG, stažení vadného firmware									
2.	řešení aktualizace firmware s LPP Praha									
3.	instalace nového firmware, nastavení parametrů PWP, kontrola funkčnosti									
4.	čas strávený na cestě 4hod x231 Kč/1hod									
5.	náklady na přepravu do/z místa zásahu: (Šenov u NJ - Přáslavice a zpět) 2x50,5x9,90 (Šenov - Libavá Anenský vrch) 2x51,5x9,90									
CELKEM běžná oprava				7,5		0,00	0,00	9 166,50	11 166,10	13 535,18

Ing.
Radovan
Putna

Digitálně podepsal
Ing. Radovan Putna
Datum: 2020.02.04
18:03:10 +01'00'