

Objednatel:

Česká republika-Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Bankovní spojení:

IČ: 70882525

DIČ: CZ70882525

tel. 950 530 111



OBJEDNÁVKA č. 500075

Datum vystavení: 13.2. 2020

Dodavatel:

Kompresservis s.r.o.

Libeň 12

252 41 Libeň

IČO: 24800627

Fakturu zašlete na adresu:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Adresa dodávky:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové 3

Datum uskutečnění plnění zakázky:

30.04.2020

Způsob úhrady: bankovním převodem

Způsob dopravy: dodavatelem

Číslo rezervace:



Pal	Nomenklatura - katalog. číslo	Označení	Počet	Mj.	Cena za MJ	Cena celkem
		Servisní prohlídka po 2000 mth a oprava kompresoru Poseidon (stanice HK)	1	ses	132 000,00	132 000,00
		Servisní prohlídka a oprava kompresoru Bauer (stanice RK)	1	ses	26 500,00	26 500,00
		Servisní prohlídka kompresoru IC 201 (stanice JC)	1	ses	29 500,00	29 500,00
		Servisní prohlídka a oprava kompresoru IC 201 (stanice TU)	1	ses	26 000,00	26 000,00

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH **214 000,00 Kč**

Závazné pokyny pro dodavatele:

1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetně DPH je maximální cena vaší faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 24 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).

Vystavil:

Telefon:

E-mail: p

Datum:



razítko a podpis
objednatele

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70882525
CZ-NUTS: CZ0521
48



14 -02- 2020

potvrzení dodavatele, datum, razítko a podpis

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70882525
CZ-NUTS: CZ0521



HZS Královéhradeckého kraje



nábřeží U Přívozu 122/4

CZ-500 03 Hradec Králové

Naše zn.:




Vyřizuje:

Jan Kroupa

V Libni 30.1.2020

Cenová nabídka – Roční servis kompresorů Bauer

Vážený pane 

předkládáme Vám cenovou nabídku na roční servis kompresorů Bauer (-Poseidon) P500 a IC201 v Hradci Králové, Jičíně, Rychnově a Trutnově v rozsahu dle doporučení výrobce.

Společnost Kompreservis s.r.o. je autorizovaným servisním střediskem a dodavatelem společnosti Bauer Kompressoren pro ČR a SR.

Revize plynového zařízení (každé 3 roky, ve smyslu ČSN 38 6405 - není součástí nabídky):

Revizi objednávejte, pokud končí platnost kontroly předchozí.

Při revizi PZ je kontrolována těsnost a výkon kompresoru, kvalita dodávaného vzduchu (pokud je určen k dýchání), funkce a nastavení pojistných mechanismů, přesnost všech tlakoměrů, kterými je kompresor vybaven a celková provozní bezpečnost.

Cílem revize plynového zařízení je zjistit, zda je zařízení způsobilé pro další bezpečný provoz.

Výsledkem revize plynového zařízení je revizní zpráva obsahující veškeré údaje o kompresoru a výsledky měření, případně zjištěné nedostatky.

Tato revize plynového zařízení se provádí každé 3 roky.

Detekční trubičky pro zjištění obsahu vody a oleje ve stlačeném vzduchu jsou v ceně kontroly zařízení plnicího vzduchu určený k dýchání. Limity kontroly odpovídají požadavkům ČSN EN 12021.

Revize PZ nezahrnuje jakýkoliv zásah do systému, úpravu nastavení, či opravu kontrolovaného kompresoru.

Před revizí plynového zařízení doporučujeme provést servis kompresoru, při kterém mohou být odhaleny a odstraněny případné závady a nedostatky.

Roční servis kompresoru (v plném rozsahu dle doporučení výrobce):

- Nabízený servis se týká kompresoru IC200 – Turnov, IC201 – Jičín, PE400VE – Rychnov nad Kněžnou, P500 (GO bloku kompresoru) – Hradec Králové., U300DS – Hradec Králové

Roční servis by měl být prováděn na kompresoru Bauer dle předpisu výrobce každý rok.

Doporučujeme jej provést vždy před, nebo společně s Revizí plynového zařízení.

Roční servis obsahuje prohlídku plynového zařízení, kterou je dle legislativy nutné provádět každý rok. Tuto prohlídku provádí oprávněný mechanik plynových zařízení.

Roční servis nenahrazuje Revizi plynového zařízení. Revize PZ je vykonávána Revizním technikem plynových zařízení na základě objednávky za příplatek.

Při ročním servisu se provádí (cena obsahuje tyto činnosti bez materiálu):

- ✓ výměna syntetického, nebo minerálního oleje
- ✓ výměna filtru oleje (pokud je instalován)
- ✓ kontrola, případně výměna filtru sání
- ✓ demontáž, čištění + kontrola tlakových nádob odlučovačů vody a oleje
- ✓ demontáž, čištění + kontrola tlakové nádoby koncového filtru
- ✓ demontáž, čištění + kontrola odkalovacích ventilů
- ✓ kontrola funkce + nastavení odkalovacího zařízení
- ✓ kontrola napětí a stavu klínových řemenů
- ✓ kontrola stavu a funkčnosti filtračního systému
- ✓ kontrola funkčnosti pojistných ventilů
- ✓ kontrola těsnosti potrubí a šroubení
- ✓ kontrola elektrických spojů
- ✓ hrubá očista zařízení
- ✓ celková kontrola funkčnosti kompresoru
- ✓ kontrola výkonu
- ✓ měření kvality vzduchu dle ČSN EN 12021 (H₂O, olej, CO, CO₂)
- ✓ vylepení servisního štítku
- ✓ zápis do provozního deníku

Kompresor je po servisu připraven k dalšímu provozu.

- ! **Použitý typ oleje** (minerální / syntetický) je volen podle předchozí náplně. Lze přejít ze syntetického oleje na minerální. Přejod z minerálního na syntetický olej je komplikovaný, nedoporučuje se. Zákazník by měl před servisem kompresoru oznámit, jaký typ oleje používá. Při použití nevhodného typu může dojít k poškození stroje.
- ! **Filtr oleje** je vždy měněn společně s olejem (pokud je součástí výbavy kompresoru).
- ! **Filtr sání** je měněn dle míry zanesení a požadavku zákazníka. Pro roční servis je doporučen.
- ! **Filtrační patrona** je měněna vždy pouze na základě požadavku zákazníka (původní nemusí být zcela vyčerpána).
- ! **V případě, že je na kompresoru zjištěna závada**, je zákazník informován o rozsahu a ceně případné opravy předem. Oprava je následně provedena až na základě souhlasu zákazníka.
- ! **Pro provedení servisu je nutná úplná odstávka daného kompresoru.**
- ! **Kalkulace servisu je platná** pouze pro pracovní dny a běžnou pracovní dobu (7-18 h); pokud je požadováno vykonání činnosti do 48 h, o víkendech, svátcích, v nočních hodinách, bude k ceně servisu připočítán příplatek 100%, pokud není servisní smlouvou dohodnuto jinak.



Cena – Roční servis IC200, IC201, PE400VE, P500

Pol.	Název produktu	Počet	Jedn.	JC Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč s 21% DPH
1.	Roční servis kompresoru	4,0	ks	4 500,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
2.	2000 mth servis kompresoru (HK)	1,0	ks	11 200,00 Kč	11 200,00 Kč	13 552,00 Kč
3.	2000 mth Sada ND kompresoru (HK)	1,0	bal	80 672,00 Kč	80 672,00 Kč	97 613,12 Kč
4.	Kostka odkalovacího ventilu (HK)	1,0	ks	3 530,00 Kč	3 530,00 Kč	4 271,30 Kč
5.	N22138 Kompresorový olej minerální (P500)	5,0	l	266,00 Kč	1 330,00 Kč	1 609,30 Kč
6.	N28355 Kompresorový olej syntetický	8,0	l	812,00 Kč	6 496,00 Kč	7 860,16 Kč
7.	N3029 Filtr sání (P500)	1,0	ks	739,00 Kč	739,00 Kč	894,19 Kč
8.	N70 Filtr sání	3,0	ks	328,00 Kč	984,00 Kč	1 190,64 Kč
9.	N15839 Filtr oleje (P500)	1,0	ks	596,00 Kč	596,00 Kč	721,16 Kč
10.	060036 Filtrační patrona	1,0	ks	3 808,00 Kč	3 808,00 Kč	4 607,68 Kč
11.	061686 Filtrační patrona	3,0	ks	3 741,00 Kč	11 223,00 Kč	13 579,83 Kč
12.	Sada ND plnicího pákového ventilu (RnK)	2,0	bal	1 252,00 Kč	2 504,00 Kč	3 029,84 Kč
13.	Sada tlumících filtrů odlučovače (RnK)	1,0	bal	1 748,00 Kč	1 748,00 Kč	2 115,08 Kč
14.	Rezerva - drobný materiál	4,0	ks	2 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
15.	Rezerva - N24186 Sada ND poj. Ventilů	4,0	bal	1 577,00 Kč	6 308,00 Kč	7 632,68 Kč
16.	N2817 VTL hadice 1m / 425 bar	2,0	ks	2 224,00 Kč	4 448,00 Kč	5 382,08 Kč
17.	Rozdělovač vč. šroubení G5/8"-300-samice	1,0	bal	1 893,00 Kč	1 893,00 Kč	2 290,53 Kč
18.	Koncovka G5/8"-300-samec bezpečnostní	2,0	ks	1 382,00 Kč	2 764,00 Kč	3 344,44 Kč
19.	DP300 Dopravné	3,0	ks	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 890,00 Kč
	Cena celkem				175 243,00 Kč	212 044,03 Kč

Uvedené ceny jsou platné pro servis kompresorů v termínech stanovených fy. Kompreservis s.r.o.!

Dodací podmínky : Písemná objednávka (stačí zaslat e-mailem), v objednávce uveďte číslo nabídky, podle které jste zboží objednali

Platba : **100% do 30 dnů** po dodání (splatnost faktury 30 dnů)

Termín dodání : **Cca 6 týdnů** po písemném objednání a splnění uvedených objednacích podmínek podle vytižení servisu – bude upřesněno v době zadání objednávky

Platnost nabídky : **do konce 08/2020**

Kontaktní údaje:



IČ : 24800627
DIČ : CZ24800627

S pozdravem
Jan Kroupa

Kompreservis s.r.o.
Libeň 12
CZ-252 41 Libeň

