

Odb ratel

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Pardubi ky, Kyjevská 44
532 03 Pardubice
I O 27520536 DI CZ27520536
Spisová zna ka
B 2629, Krajský soud v Hradci Králové

Dodavatel**FOMEI s.r.o.****Libe , U libe ského pivovaru 2015/10**
180 00 Praha

I O 46504869 DI CZ46504869

P íjemce - místo dodání**NPK Litomyšlská nemocnice a.s.,**

J.E.Purkyn 652
570 14 Litomyšl



Kód akce	Požadované datum dodání
Zp sob dopravy	Datum vytvo ení 6.2.2020 12:53:33
Zp sob úhrady	
Dodací podmínky	
Ceny jsou uvád ny	Bez DPH

Obj. opravy. Závada na DR detektoru poj. RTG p ístroje. U detektoru je ulomený jeden zámek baterie. P i manipulaci hrozí vypadnutí baterie. Zárove baterie mají nízkou úrove . Cena opravy dle cen. nabídky . ZAK20A00067.

Po .	Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Identifikace VZ
	E04-472000-00001	Opravy - Obj. opravy. Závada na DR detektoru poj. RTG p ístroje. U detektoru je ulomený jeden zámek baterie. P i manipulaci hrozí vypadnutí baterie. Zárove baterie mají nízkou úrove . Cena opravy dle cen. nabídky . ZAK20A00067.		1,00 ks	

Cena celkem bez**131 880,00****CZK***Razítka a podpis dodavatele**Razítka a podpis odb ratele*