

Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099
Zubatého 685/1
614 00 Brno

Poskytovatel:

FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
IČO: 26384779
DIČ: CZ26384779
Krameirova 127
339 01 Klatovy

Na základě smlouvy o dílo č. 62-2-5722/2017 objednávám provedení:

- pravidelných ročních kontrol AZ Magirus v roce 2020

Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpoklá daná cena s DPH
AZ30 -DLK 23-12 CC	BKA 63-90	150E27	XF 0275 23/12 11806	31.460 Kč
AZ30 -DLK 23-12 CS	6B2 2835	160E30	7L 0372 30CS 21022	31.460 Kč
AZ30 -DLK 23-12 CC	AV 42-91	150E27	SB0201 23/12 10015	31.460 Kč
AZ37 – DLK 37 CC	HOA 52-42	150E27	VG 0039 37 10878	31.460 Kč
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	BZM 58-06	150E27	1F 0520 23/12 12937	31.460 Kč
AZ52 – DLK 52 CC	BSC 99-88	260E34H	SJ 0564 52 3548	31.460 Kč
AZ40 – M42L-AS	6P8 7526	ML180E32	16K 0950 M42L-AS31351	31.460 Kč
AZ40 – M42L-AS	1BM 2668	ML180E32	16J 0985 M42L-AS 31041	31.460 Kč

Předpokládaná cena pravidelných ročních kontrol nezahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.

Termín provedení: do 30. 11. 2020

Místo předání: PS Lidická, Brno

- oprav AZ Magirus v roce 2020 dle předběžných cenových nabídek

Technika - typ nástavby	RZ	Typ podvozku	Výrobní číslo nástavby	Předpokládaná cena s DPH
AZ30 – DLK 23-12 CC	BKA 63-90	150E27	XF 0275 23/12 11806	XXXX
AZ30 – DLK 23-12 CS	6B2 2835	160E30	7L 0372 30CS 21022	XXXX
AZ30 – DLK 23-12 CC	AV 42-91	150E27	SB0201 23/12 10015	XXXX
AZ37 – DLK 37 CC	HOA 52-42	150E27	VG 0039 37 10878	21.840,50
AZ30 – DLK 23-12 CC GL n.B. HZL	BZM 58-06	150E27	1F 0520 23/12 12937	XXXX
AZ52 – DLK 52 CC	BSC 99-88	260E34W	SJ 0564 52 3548	79.981Kč
AZ40 – M42L-AS	6P8 7526	ML180E32	16K 0950 M42L-AS31351	XXXX
AZ40 – M42L-AS	1BM 2668	ML180E32	16J 0985 M42L-AS 31041	XXXX

Předpokládaná cena oprav nezahrnuje cenu kilometrovného, cestovních nákladů, ostatních výdajů.


Termín provedení: do 30. 6. 2020

Místo předání: HS HZS JmK

V Brně dne 17. 2. 2020



plk. Ing. Jiří Pelikán, ředitel HZS Jihomoravského kraje



Od: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. <fft-ivecomagirus@email.cz>
Odesláno: pátek 7. února 2020 9:21
Komu: 
Kopie: 
Předmět: Cenová nabídka, servisní kontroly a plánované opravy AZ pro 2020

posílám požadovaný soupis plánovaných servisních kontrol a oprav AZ Magirus pro rok 2019, dle záznamů z revizních zpráv nahlášených závad.

Brno, DLK23-12CC GL n.B. HZL, ZCFA1LLH002340225, r.v. 2001, RZ: BMZ-5806

- servisní kontrola, **Cena Kč 60.000,00 s DPH**

- 5-ti letý servis, **Cena Kč 96.794,00 s DPH**

Rozpis prací a materiálů

- hydr. olej 140L (140 x 195,--): Kč 27.300,-- bez DPH

- převod. olej 20L (20 x 210,--): Kč 4.200,-- bez DPH

- hydr. olej v koši 3L (3 x 665,--): Kč 1.995,-- bez DPH

- olejový filtr: Kč 5.320,-- bez DPH

- olejový filtr - koš: Kč 4.060,-- bez DPH

- filtr hlavního počítače: Kč 2.940,-- bez DPH

- ocelové lano (aretace) 2 ks (2 x 3.690,--): Kč 7.380,-- bez DPH

- pracovní náklady 8 hod. (8 x 3.350,--): Kč 26.800,-- bez DPH

- ostatní drobný materiál: (mazací tuky, čistící spray, spojovací materiál apod.): ca. Kč 3.000,-- bez DPH

Celkem: Kč 79.995,-- bez DPH, DPH 21%

Brno, DLK52CC, WJME2NPT00C002852, r.v. 1995, RZ: BSC 99-88

- servisní kontrola, **Cena Kč 65.000,00 s DPH**

- oprava, **Cena Kč 79.981,00 s DPH**

Rozpis prací a materiálů (bez příjezdových nákladů) - při opravě v Plzni je cena za příjezd Kč 30.250,00 s DPH

- de-/montáž lana výtahu

- de-/montáž obložení brzdy výtahu

- zkušební provoz

materiálové náklady:

Kč 46.000,00 bez DPH

Pracovní náklady:

Kč 20.100,00 bez DPH

Brno, M42L-AS HZL, ZCFA71TN502654020, r.v. 2016, RZ: 1BM 2668

- servisní kontrola, **Cena Kč 65.000,00 s DPH**

Židlochovice, DLK23-12CC, ZCFA1LLH002125401, r.v. 1996, RZ: AV 42 - 91

- servisní kontrola, **Cena Kč 60.000,00 s DPH**

čekám na nabídku na opravu z Německa

- výměna všech výtažných lan žebříkové sady

- výměna bočních vodících kladek na všech dílech žebříkové sady

Tišnov, DLK37, ZCFA1LLH002212144, r.v. 1997, RZ: HOA 52-42

- servisní kontrola, **Cena Kč 60.000,00 s DPH**

- oprava, **Cena Kč 21.840,00 s DPH**

Rozpis prací a materiálu (bez příjezdových nákladů) -- při opravě v Plzni je cena za příjezd Kč 30.250,00 s DPH

- de/-montáž snímače podpěrného talíře

- zapojení snímače

- kontrola elektroinstalace

- zkušební provoz

materiálové náklady:

Kč 8.000,00 bez DPH

Pracovní náklady

Kč 10.050,00 bez DPH

Blansko, DLK23-12CC, ZCFA1LLH002287159, r.v. 1999, RZ: BKA 63-90

- servisní kontrola, **Cena Kč 60.000,00 s DPH**

- oprava **Cena Kč 4.850,00 s DPH**

- výměna nádoby na hydraulickou kapalinu v koši

Vyškov, DLK23-12CS, ZCFA1MM1302522249, r.v. 2008, RZ: 6B2-2835

- servisní kontrola, **Cena Kč 60.000,00 s DPH**

Hodonín, M42L-AS, ZCFA71TN202654914, r.v. 2016, RZ: 6P8 7526

- servisní kontrola, **Cena Kč 65.000,00 s DPH**

Pozn. Pokud přijedou na opravu do Plzně oba žebříky současně (AZ52, AZ37), bude účtován pouze jeden příjezd mechanika.

Přeji pěkný víkend



FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.

Krameriova 127

CZ-33901 Klatovy



Tel.: 00420 376 382 413

Fax: 00420 376 382 592

E-mail: fft-ivecomagirus@email.cz

www.iveco-magirus.cz

Komunikace

Adresáti:  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Odesílatel: 
Odesláno: 27.02.2020 14:35:35
Přijato: 27.02.2020 14:35:52
Číslo spisu adresáta:
Číslo jednací adresáta:
Předmět: Re: Výzva k poskytnutí plnění
Zpráva: Dobrý den,

děkuji za zaslání výzvy a potvzuji že ji akceptujeme.

S přátelským pozdravem



Od: 
Odesláno: 24.02.2020 14:49:45
Komu: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Předmět: Výzva k poskytnutí plnění

Přišla Vám nová Výzva k poskytnutí plnění. Zadávací Postup : N006/20/V00003868
Objednávka pravidelných ročních kontrol a oprav - č. 11

El. podepsáno: Ne
Složka: Přijaté
Šifrováno: Ne
Zpřístupnit číslo spisu a číslo jednací adresátům: Ne
Stav odeslání zprávy: Zpráva odeslána
Organizace odesílatele: FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.
Zadávací postup: N006/20/V00003868 | Objednávka pravidelných ročních kontrol a oprav - č. 11

