



Objednávka č.: DIS2000488

DIS2000488

VYŘIZUJE Kolářová Marcela

☎ 588 442 281
FAX 588 442 529
E-MAIL Marcela.Kolarova@fnol.cz

DATUM 27.1.2020

MEDISAP s.r.o. Praha

Na Rovnosti 2244/5
13000 Praha 3

Druh faktury FNOL:

-- Objednáváme u Vás opravu: Zahájením objednané práce nebo přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost.

Prosíme o zaslání faktury do 10 dnů od provedené opravy. Prosím o písemné zdůvodnění čím byla oprava způsobena. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I023743-001	213061	ČIDLO CO2	
Rok výroby: 2009		Cena pořizovací: 78543,0000	Cena zůstatková: 785,0000
nefunkční; porušená izolace na kabelu.			
I023744-001	213062	ČIDLO CO2	
Rok výroby: 2009		Cena pořizovací: 78543,0000	Cena zůstatková: 785,0000
nefunkční; porušená izolace na kabelu.			

prosím o zaslání cenové nabídky na opravu výměnou 3 ks čidel CO2 dle objednávky. Vadná čidla ponechána na odd. servisu a BTK u mě.

pro ing. Balhárka

I023749-001 213067 ČIDLO CO2
Rok výroby: 2009 Cena pořizovací: 78542,0000 Cena zůstatková: 785,0000
Nefunkční; Nefunkční, píše servis CO2

Středisko: Neurochirurgická klinika: IOP - Mod.obn.přístř.vyb.traumatologického c.

NS: 0605

Kontakt: Bc. Marcela Petřeková, tel. 588 443 459

-- Před opravou nad 20 000,-- Kč s DPH za jeden přístroj nám napřed zašlete cenový návrh. Teprve po našem schválení opravte. Platba na základě faktury, ve které uvádějte číslo naší objednávky a jméno kdo objednal. FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Proto požadujte úhradu faktur po 60 dnech od vystavení faktury. Po opravě vraťte na oddělení servisu a BTK. Faktury s kopií objednávky, výkazem práce pošlete s přístrojem nebo na mail fin@fnol.cz nebo poštou na odd. financí.

VYSTAVIL: