



MEPO00RAESL

OBJEDNÁVKA č. 161768

Č.j.: MPPH

158403 /2016

Datum: 1.12.2016

Dodavatel:	Odběratel: (FAKTURAČNÍ ADRESA)
KOMO-COM, s.r.o. Bavorská 856/14 155 00 Praha 5 Stodůlky mail: [REDACTED] tel: [REDACTED] IČ: 26007282	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Městská policie hl. m. Prahy Korunní 98 101 00 Praha 10 IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581 Číslo účtu: 620023 - 5157998/6000 PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Objednáváme u Vás na základě Rámcové smlouvy č. 822/15:

Opravy ručních ROST za období 21.10. - 20.11.2016
(viz příloha)celková cena bez DPH: 65.942,16 Kč
celková cena vč. DPH: 79.790,00 KčMgr. Vendula Kožíšková
naměstkyňe ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky:

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98, 101 00 Praha 10

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.: MPPH-S 155591 /2016

N. s.: rozkont

Akceptace objednávky

dne: 13/12/2016

razítko a podpis:

KOMO-COM, s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 26007282
DIČ: CZ26007282

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 s plněním ve prospěch orgánu Hlavního města Prahy.

Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10 (fakturační adresa).

Subjekt není zapsán v obchodním rejstříku.

Priloha k obj. č. 161468

Přehled předaných ROST - opravy realizované za období 21.10.-20.11.2016

Popis, číslo zakázky, číslo účtu	Valař, znak	Číslo objednávky, číslo účtu	Model, číslo účtu	Seriz, číslo účtu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava B6/2398	✓	sml.č. 822/15 R/16	M80PCS6T25_N	857TJW0534	1 481,25 Kč	1 792,31 Kč	P ✓
oprava B6/2399	✓	sml.č. 822/15 R/16	M80PCS6T25_N	857TJE0208	1 481,25 Kč	1 792,31 Kč	P ✓
oprava B6/2401	✓	sml.č. 822/15 R/16	M80PCS6T25_N	857TKL0202	1 481,25 Kč	1 792,31 Kč	P ✓
					108,3	5 376,94 Kč	
oprava B6/2510	ASTRA 125 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TES3186 ✓	- Kč	- Kč	N
oprava B6/2310	ASTRA 214 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157GCU3526 ✓	1 973,70 Kč	2 388,18 Kč	P
oprava B6/2364	ASTRA 219 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T26_N	157GCU3452 ✓	- Kč	- Kč	N
oprava B6/2365	ASTRA 232 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TES3190 ✓	1 798,75 Kč	2 176,49 Kč	P
oprava B6/2309	ASTRA 74 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TEQ4536 ✓	2 559,25 Kč	3 096,69 Kč	P
					105,1	7 661,36 Kč	
oprava B6/2173	BŘÍZA 112 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890THW2109 ✓	3 157,40 Kč	3 820,45 Kč	P
oprava B6/2305	BŘÍZA 123 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890THW1829 ✓	5 000,65 Kč	6 050,79 Kč	P
					105,2	9 871,24 Kč	
oprava B6/2161	CEDR 110 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890THW2447 ✓	4 128,15 Kč	4 995,06 Kč	P
					105,3	4 995,06 Kč	
oprava B6/2170	DUB 100 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG7821 ✓	6 710,65 Kč	8 119,89 Kč	P
Reinstalace zákl. stanice	Praha 4 ✓	sml.č. 822/15 R/16			1 500,00 Kč	1 815,00 Kč	P
					105,4	9 934,89 Kč	
oprava B6/2509	FLORA 112 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMW1179 ✓	2 431,25 Kč	2 941,81 Kč	P
					105,6	2 941,81 Kč	
oprava B6/2168	GALE 105 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG8047 ✓	3 226,75 Kč	3 904,37 Kč	P
oprava B6/2307	GALE 116 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG8061 ✓	- Kč	- Kč	Z
oprava B6/2169	GALE 33 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T25N	890TJG8042 ✓	4 445,65 Kč	5 379,24 Kč	P
oprava B6/2377	pid: 14Q1F ✓	sml.č. 822/15 R/16	NNTN6847A	14Q1F ✓	2 057,97 Kč	2 490,14 Kč	P
					105,7	11 773,75 Kč	
oprava B6/2300	HABR 69 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TNN8672	1 511,25 Kč	1 828,61 Kč	P
oprava B6/2030	HABR 108 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMYD456	8 709,28 Kč	10 538,23 Kč	P
oprava B6/2311	ORE ✓	sml.č. 822/15 R/16	NNTN6847A	1FKLU	5 009,25 Kč	6 061,19 Kč	P
					105,8	18 428,03 Kč	
oprava B6/2167	IRIS 47 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TNN8524 ✓	2 280,65 Kč	2 759,59 Kč	P
oprava B6/2164	IRIS 58 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TNN8574 ✓	2 724,65 Kč	3 296,83 Kč	P
					105,9	5 056,41 Kč	
oprava B6/2369	LÍPA 12 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TES7288	- Kč	- Kč	Z
oprava B6/2368	LÍPA 18 ✓	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6T25 N Q727	157TEQ4566	- Kč	- Kč	Z
					105,12	- Kč	
oprava B6/2174	OLIVA 201	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6T26AN	890TMY9377	2 279,15 Kč	2 750,51 Kč	P
					105,15	2 750,51 Kč	
CELKEM					65 942,15 Kč	79 790,00 Kč	