

PROTOKOL O OPRAVĚ č. 4200071

Strana 1/1

Vaše objednávka č. OBJ 1385
ze dne: 28.01.2020
Technik: Ing. Martin Holub
Typ záruky:

Odběratel:
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk 1, ČR
IČO: 61538990
DIČ: CZ61538990

Příjemce:
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
Jiráskova 1378/4
408 01 Rumburk 1, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	USS-H60NF3L/WR SAMSUNG MEDISON H60 - digitální barevný ultrazvukový přístroj; Samsung Medison	S0XRM3HJ300010V		1
2	USP-L03EF5A/WR SAMSUNG MEDISON 3-14 MHz širokopásmová lineární sonda, 50mm; Samsung Medison	K0GEM3GJ100013D		1

Požadavek zákazníka:

Oprava sondy

Popis závady:

Utřžená přechodka sonda-kabel, výpadky v obraze.

Popis provedené práce:

Dne 4.2.2020 nám byla doručena lineární ultrazvuková sonda USP-L03EF5A/W na opravu. Při diagnostice bylo zjištěno, poškození přechodka sonda-kabel, dále bylo zjištěno masivní poškození vnitřních vodičů v kabelu sondy. Toto poškození je neopravitelné. Takto poškozená sonda by mohla vést k rozsáhlému poškození ultrazvukového přístroje. Vypracován cenový návrh na opravu sondy výměnou za novou.

Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	USP-L03EF5A/WR SAMSUNG MEDISON 3-14 MHz širokopásmová lineární sonda, 50mm (LA3-14AD)	1	112 000,00	29,0%	79 520,00	21

V ceně je zahrnuta doprava, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací lhůta: 4-6 týdnů od potvrzení objednávky

Platební podmínky: dle dohody

Záruční doba: 24 měsíců

Servis záruční a pozáruční: Nimotech s.r.o., Brno, Praha

Cena opravy (bez DPH):

79 520,00 Kč

Poznámky:

Chyba odstraněna: ANO

Provedena kontrola

funkčnosti a bezpečnosti: ANO

Technik:

Datum:

28.02.2020

Potvrzení opravy:

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkujeme