

Cenová nabídka změna zdroje TUV Boleslavská 16

Demontáž původního ohřívače Junkers + odkouření do světlíku	350
Sekání rýh pro přívod EI od rozvaděče / stěny, průvlak /	1850
Sekání rýhy pro odpadní potrubí kondenzátu	450
Obnažení původního potrubí PPR pro dopojení boileru	450
Boiler Dražice OKCE 100 I + kotevní sada	6750
pojišťovací ventil, 2x uzávěr, filtr, hadičky	1500
Montáž boileru a pojistné sestavy, dopojení na rozvod PPR	2500
úprava rozvodu PPR k novému boileru + izolace Mirelon	2450
HT dn 40 potrubí pro odvod kondenzátu, vysazení odbočky	1250
Podomítkový sifon zápachová uzávěrka	650
Zakrývání keramické dlažby, oblepení dveří a nové kuchyně PE fólií	750
Pomocné prostorové lešení	250
Zazdívká otvoru do světlíku po odkouření	350
Zaomítání rýh po nových rozvodech ZTI a EI, lokální opravy omítek	1950
Začištění rýh štukem	2250
Oprava výmalby chodba	2500
Doplnění rozvaděče pro jištění boileru a HDO	1850
Silový přívod + HDO k novému boileru	1950
Elektrické dopojení boileru po osazení a dopojení	1500
Doprava, přesun materiálu, úklid a likvidace odpadu	3250
ODPOČET - Posudek spalinové cesty - revize odkouření, Protokol Kominictví Palkanin	-3950
celkem bez DPH	30 850 Kč