

## Objednávka

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>
Název: <b>Ivan Lokvenc Revize a opravy továrních komínů</b>	<b>Teplospol a.s.</b>
Sídlo: Pod Kalvárií1200 547 01 Náchod	Sídlo: Vajgar 585/III 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 11049855	IČ: 25171283
DIČ: CZ5802032412	DIČ: CZ25171283

Tímto u Vás objednááme odstranění závad zjištěných při prohlídce továrního komínu na kotelně KO03JH dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.3. 2020.

### Cena oprav v 1. etapě (venkovní plášť komínu):

Nabídková cena: 98.300,- Kč bez DPH  
Dodatečně poskytnutá sleva ve výši 2,5%: 2.458,- Kč bez DPH  
Cena po slevě: **95.842,- Kč bez DPH**

### Cena oprav ve 2. etapě (vnitřní část komínu):

Nabídková cena: 44.300,- Kč bez DPH  
Dodatečně poskytnutá sleva ve výši 2,5%: 1.108,- Kč bez DPH  
Cena po slevě: **43.192,- Kč bez DPH**

### Místo servisního zásahu:

Štěpková kotelna KO03JH, Jarošovská 1153/II, 377 01 Jindřichův Hradec

### Kontaktní osoba objednatele:

Ing. Štěpán Srnka, tel.: 720 429 800

### Termín akce:

Duben – Srpen 2020

V Jindřichově Hradci dne: **2.4. 2020**

Vyřizuje: **Ing. Štěpán Srnka**



Razítko, podpis

Příloha: Cenová kalkulace na odstranění závad

Cenová kalkulace na odstranění závad:

Vnitřní část komínu

montáž horolezeckého zabezpečení	5 000 Kč
očištění plochy vnitřního líce zdiva koruny komínu	4 500 Kč
oprava spárování plochy koruny komínu 50m <sup>2</sup>	14 500 Kč
penetrace plochy vyzdívky koruny komínu 80m <sup>2</sup>	10 500 Kč
očištění a zajištění stavu v místech rosení 40m <sup>2</sup>	2 800 Kč
doprava, ubytování	7 000 Kč
celkem	44 300 Kč bez DPH

Venkovní část komínu

montáž výtahového zařízení	2 500 Kč
montáž horolezeckého zabezpečení	5 000 Kč
montáž konzolového lešení 180 m	18 000 Kč
oprava narušeného zdiva 90m <sup>2</sup>	22 500 Kč
dotažení a odřezání pasů 20ks	8 500 Kč
oprava stříšek a trhlin 60m	4 200 Kč
nátěr kovové výstroje	6 000 Kč
penetrace plochy 320m <sup>2</sup>	9 600 Kč
provedení ochranného nátěru 50m <sup>2</sup>	15 000 Kč
doprava, ubytování	7 000 Kč
celkem	98 300 Kč bez DPH