

PROTOKOL O OPRAVĚ č. 4200190

Strana 1/1

Vaše objednávka č. telefonicky
ze dne: 17.3.2020
Technik:
Typ záruky: Mimo záruku

Odběratel:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 340/20
625 00 Brno Bohunice, ČR
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705

Příjemce:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 340/20
625 00 Brno Bohunice, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	USS-SAR7E3U/WR SAMSUNG MEDISON SonoAce R7 - digitální barevný ultrazvukový přístroj; - DICOM 3.0; Samsung Medison	S0QQM3HF500064T		1

Požadavek zákazníka:

Popis závady:

Mechanicky poškozená deska připojení sond

Popis provedené práce:

Rozebrání přístroje, zjištění závady, výměna vadné desky, zpětná montáž a kontrola, kompletní přeinstalace.

Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	SN / Lot
1	MI92-01693E ASSY BOARD;R7 V2.0_V3.0,MINIDLPSA 3P N	1	
2	Odvedená práce/0,5hod. Odvedená práce / 0,5 hod	2	
3	Paušální poplatek Brno cestovní náklady/paušální poplatek	1	

Poznámky:

Chyba odstraněna: ANO
Provedena kontrola funkčnosti a bezpečnosti: ANO
Technik:

Datum:
24.3.2020

Potvrzení opravy:

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkuje