

SPECIFIKACE PROVEDENÝCH PRACÍ č. 203000048

Odběratel:

Hlavní město PRAHA
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581



ACTON

Zastoupené správní firmou:

ACTON s.r.o.
IČ: 49679279
DIČ: CZ49679279

Provozovna:

Sochařská 313/14
170 00 Praha 7
Telefon: +420 220 877 420
E-mail: info@acton.cz
www.acton.cz

Dodavatel:

ACTON s.r.o.
Sochařská 313/14
170 00 Praha
IČ : 49679279

DIČ:49679279

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 21635 vedená u Městského soudu v Praze

Mandátní smlouva č.: C/23/000060/94 ze dne 23.12.1994

Oznámení č.j.:

Forma úhrady:
Datum dodání:

Převodem
03 2020

IČ: 49679279
DIČ: CZ49679279

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Posouzení korozního poškození spodní vrstvy ocelové výztuže betonu pod bývalým pomníkem J.V. Stalina v Praze 7 v Letenských sadech dle znaleckého posudku č.03/2020

nabídková cena	1	287500,00		287500,00	21%	60375,00	347875,00
skutečná cena	1	287500,00		287500,00	21%	60375,00	347875,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

347875,00

Vystavil: LL

info@acton.cz

tel :233372554-5

Převzetím objednávky prací dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že práce nebudou provedeny včas.

Faktura je doložena rozpisem provedených prací (cena za jednotku,provedené množství a cena celkem), je součástí SPP.

Převzal: Práce byly protokolárně předány na MHMP
Schválil : Radovan Borlovan

Razítko: