

SMLOUVA O DÍLO

číslo kupujícího: 3926

číslo prodávajícího: /

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306

Identifikátor datové schránky: z3paa5u

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:


Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel.:

Fax.:

(dále jen „kupující“)



a

2. OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.

se sídlem: U panelárny 538/1, Olomouc 77900

xxx

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51550

IČO: 27778479

DIČ: CZ27778479

Identifikátor datové schránky: asdrb8a

Zastoupená:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. / Fax.:



(dále jen „prodávající“)

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:
Předmětem smlouvy je „**servis podvozků Iveco / servis podvozků MAN / servis podvozků Mercedes / servis podvozků Renault / servis podvozku Volvo**“ ve specifikaci dle přílohy č. 1, 2, 3, 5, a č. 10 této smlouvy.
Místem plnění je místo zhotovitele U panelárny 538/1, Olomouc 77900
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka prodávajícího ze dne 25.3.2020, která byla na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu evidenční číslo: MZ 5/2020, číslo jednací: HSZL-1334/E-2020, zveřejněného v Národním elektronickém nástroji (NEN) pod systémovým číslem N006/20/V00005514, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Termín plnění díla: do 30. 11. 2020.
3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 6 (šesti) měsíců od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 346 048,00 Kč bez DPH (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc čtyřicet osm korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 418 718,08 Kč s DPH (čtyři sta osmnáct tisíc sedm set osmnáct korun českých osm haléřů) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Rekapitulace celkové ceny díla je uvedena v přílohách 1, 2, 3, 5, a 10, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. V průběhu realizace zakázky bude cena díla placena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po řádném provedení a předání dílčího plnění díla a jeho převzetí objednatelem.

Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. **Součástí daňového dokladu (faktury) musí být položkový rozpis fakturovaného díla.**

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopie protokolů.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plnění. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, případně další osoby stanovené objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data předání.

2. Reklamacie vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamacie objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamacie zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamacie jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy.** V případě, že dle podmínek stanovených v zákoně o registru smluv není nutné smlouvu uveřejňovat, nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti podpisem stran.
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:


příloha č. 1: Specifikace servisu podvozků Iveco

příloha č. 2: Specifikace servisu podvozků MAN

příloha č. 3: Specifikace servisu podvozků Mercedes

příloha č. 5: Specifikace servisu podvozků Renault

příloha č. 10: Specifikace servisu podvozku Volvo



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 3926 – Servis podvozků Iveco

Servis Iveco Magirus v 3. roce

1.1 Iveco Magirus ML 180 E 32 (AZ 40 ZL) 5Z8 4682, rok výroby 2017
VIN: ZCFA71TN102667508

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Výměna oleje v motoru	3700	21	4477
Výměna filtru motorového oleje	480	21	580,8
Výměna filtru Blow-by	-	21	-
Výměna pylového filtru	-	21	-
Kontrola hladiny kapaliny v hydraulickém ovládnání spojky	45	21	54,45
Kontrola podvozku – promazání	315	21	381,15
Kontrola hustoty nemrznoucí chladicí kapaliny motoru	45	21	54,45
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Kontrola geometrie vozidla	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Výměna oleje v převodovce a diferenciálu, filtru převodovky	6396	21	7739,16
Demontáž-montáž a čištění odzdušnění převodovky	450	21	544,5
Výměna filtru a předfiltru Ad Blue	1050	21	1270,5
Kontrolní test zařízení Ad Blue	950	21	1149,5
Celkem	15671	21	18961,91
Celkem práce normo hodin		9,3	

Servis Iveco Daily v 7. roce

1.2 Iveco Daily 70C17 4x2 (TA VS) 4Z9 9551, rok výroby 2013
VIN: ZCFC70C1105930350

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	1650	21	1996,5
Výměna filtru motorového oleje	453	21	548,13
Výměna filtru vzduchu	763	21	923,23
Výměna prachového filtru	451	21	545,71
Výměna palivových filtrů	578	21	699,38
Výměna filtru brzd	-	21	-
Výměna filtru Ad-Blue	-	21	-
Kontrola hustoty nemrznoucí chladicí kapaliny motoru	45	21	54,45
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Výměna lišt stěračů	789	21	954,69
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	8634	21	10447,14
Celkem práce normo hodin		10	

Servis Iveco Irisbus CROSSWAY SFR 160 v 8. roce**1.3 Iveco Irisbus CROSSWAY SFR 160 (BUS ZL) 4Z9 1789, rok výroby 2012****VIN: VNESFR1600M015826**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku – promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	3775	21	4567,75
Výměna filtru motorového oleje	849	21	1027,29
Výměna oleje v převodech	4482	21	5423,22
Výměna oleje v rozvodovce	4050	21	4900,5
Výměna filtrů: olejový, vzduchový, palivové, Ad Blue, filtr klikovky+těsnění, patrona vysoušeče, filtr předehřevu	4595	21	5559,95
Výměna chladící kapaliny	1675	21	2026,75
Ověření tachografu digitální + výměna baterie	2500	21	3025
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Kontrola geometrie vozidla	630	21	762,3
Výměna stíracích lišt	650	21	786,5
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	25131	21	30408,51
Celkem práce normo hodin	11,2		

Servis Iveco Magirus 10. roce**1.4 Iveco Magirus F162 FF 160E300 4x2 (AZ KM) 4Z2 4846, rok výroby 2010****VIN: ZCFA1MM1402563989**


Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	3700	21	4477
Výměna filtru motorového oleje	480	21	580,8
Výměna palivového filtru	303	21	366,63
Výměna palivového filtru	303	21	366,63
Výměna vzduchového filtru	1635	21	1978,35
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	405	21	490,05
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3

Servis Iveco Magirus 12. roce**1.5 Iveco Magirus F144 F140E30WD 4x4 (CAS VK) 3Z6 6302, rok výroby 2008****VIN: ZCFB1JM9302547057**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	3700	21	4477
Výměna filtru motorového oleje	480	21	580,8
Výměna vzduchového filtru	1652	21	1998,92
Výměna prachového filtru	-	21	-
Výměna patrony vysoušeče	405	21	490,05

Výměna filtru Ad Blue	904	21	1093,84
Výměna palivového filtru	463	21	560,23
Výměna filtru topení	-	21	-
Kontrola těsnosti chladicí soustavy	180	21	217,8
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola stavu rozvodových řemenů	900	21	1089
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Výměna stíracích lišt - nedělat	N	21	N
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	11239	21	13599,19
Celkem práce normo hodin		9,5	

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	69306,-	21	83860,26,-



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 3926 – Servis podvozků MAN

Servis MAN v 7. roce

2.1. MAN 18.290 4x4 BB (PKN VM) 5Z1 4782, rok výroby 2013
VIN: WMAN38ZZ0EY308083

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950,-	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	3110	21	3763,1
Výměna filtru motorového oleje	384	21	464,64
Výměna vzduchového filtru	987	21	1194,27
Výměna prachového filtru	418	21	505,78
Výměna palivových filtrů	678	21	820,38
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	495	21	598,95
Výměna lišt stěračů	366	21	442,86
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola hustoty nemrznoucí chladicí kapaliny motoru	45	21	54,45
Kontrola podvozku – promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	10388	21	12569,48
Celkem práce normo hodin		9,8	

Servis MAN v 10. roce


2.2. MAN 18.340 4x4 BB (CAS ZL) 4Z2 4898, rok výroby 2010
VIN: WMAN38ZZ6AZ248434

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna vzduchového filtru	988	21	1195,48
Výměna prachového filtru	463	21	560,23
Výměna palivového a předpalivového filtru	678	21	820,38
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	495	21	598,95
Výměna filtru v okruhu řízení a v topení	255	21	308,55
Výměna oleje v motoru	3110	21	3763,1
Výměna filtru motorového oleje	405	21	490,05
Seřízení ventilů	900	21	1089
Výměna baterie v digitálním tachografu	300	21	363
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	10149	21	12280,29
Celkem práce normo hodin		9,8	

Servis MAN v 21. roce**2.3. MAN 14.224 MC (TACH ZL) ZLK 44-44, rok výroby 1999****VIN: WMAM31ZZZYY051376**

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna palivových filtrů	519	21	627,99
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	495	21	598,95
Výměna filtru v okruhu řízení	204	21	246,84
Výměna oleje v motoru	2540	21	3073,4
Výměna filtru motorového oleje	405	21	490,05
Seřízení ventilů	900	21	1089
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	7618	21	9217,78
Celkem práce normo hodin		9,2	

CELKOVÁ REKAPITULACE:			
Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	28155,-	21	34067,55,-



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přilucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. 3926 – Servis podvozků Mercedes

Servis Mercedes Actros v 7. roce

3.1 Mercedes Actros 3344 A 6x6 (PKN ZL) 4Z9 9156, rok výroby 2013

VIN: WDB9301821L728311

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru a filtru	658	21	796,18
Výměna chladicí kapaliny	1775	21	2147,75
Výměna vzduchového, prachového, palivových a filtru Ad Blue	2094	21	2533,74
Výměna vložky vysoušeče, filtru spojky	495	21	598,95
Výměna baterie v digitálním tachografu	300	21	363
Výměna oleje v nápravách	9000	21	10890
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	900	21	1089
Celkem	17027		20602,67
Celkem práce normo hodin		11,8	

Servis Mercedes Atego v 7.roce

3.2 Mercedes Atego 970 FW13 (AZ 37 OT) 5Z0 8238, rok výroby 2013

VIN: WDB9760771L719451

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika (doplnění provozních kapalin)	950	21	1149,5
Výměna palivového filtru	385	21	465,85
Výměna vzduchového filtru	1399	21	1692,79
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	496	21	600,16
Výměna prachového filtru	337	21	407,77
Výměna vložky filtru (před palivovým)	294	21	355,74
Výměna vložky filtru Ad-Blue	748	21	905,08
Výměna oleje v motoru a filtru	3459	21	4185,39
Výměna oleje v převodovce a zadní nápravě	3150	21	3811,5
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola řízení	180	21	217,8
Kontrola geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	13093	21	15842,53
Celkem práce normo hodin		9,7	

Servis Mercedes Atego ve 10. roce

3.3 Mercedes Atego 1526 F 4x4 (CAS VS) 4Z2 4559, rok výroby 2010

VIN: WDB9763741L515265

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5

Výměna oleje v motoru	3205	21	3878,05
Výměna filtru motorového oleje	385	21	465,85
Výměna filtru vzduchu	1444	21	1747,24
Výměna vložky filtru Ad-Blue	748	21	905,08
Výměna palivových filtrů	544	21	658,24
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Výměna lišt stěračů	385	21	465,85
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola provozních kapalin - doplnění	225	21	272,25
Kontrola hustoty nemrznoucí chladicí kapaliny motoru	45	21	54,45
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	11381	21	13771,01
Celkem práce normo hodin		11,3	

Servis Mercedes Atego v 11. roce

3.4 Mercedes Atego 1329 AF 4x4 (CAS HO) 3Z9 3826, rok výroby 2009

VIN: WDB9763641L438856

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru i olejového filtru	3640	21	4404,4
Kontrola řídicí jednotky motoru+protokol uložených chyb	500	21	605
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	7190	21	8699,9
Celkem práce normo hodin		5,3	

Servis Mercedes Atego v 13. roce

3.5 Mercedes Atego 924 4x2 (AZ 30 VK) 3Z3 4154, rok výroby 2007

VIN: WDB9700351L241603

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika (doplnění provozních kapalin)	950	21	1149,5
Kontrola podvozku - promazání	450	21	544,5
Výměna palivového filtru	385	21	465,85
Výměna vzduchového filtru	1444	21	1747,24
Výměna patrony čističe vzduchu brzdového systému	495	21	598,95
Výměna prachového filtru	427	21	516,67
Výměna vložky filtru (před palivovým)	384	21	464,64
Výměna vložky filtru Ad-Blue	748	21	905,08
Výměna oleje v motoru a filtru	3625	21	4386,25
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	10648	21	12884,08

Celkem práce normo hodin	9,6
--------------------------	-----

Servis Mercedes Sprinter v 23. roce

3.6 Mercedes Sprinter 310 D 4x2 (TACH UH) UHI 63-68, rok výroby 1997

VIN: WDB9034121P760395

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna vzduchového filtru	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	3050	21	3690,5
Celkem práce normo hodin		4,4	

Servis Mercedes LK 25. roce


3.7 Mercedes LK 1524 4x2 v (AZ 30 VK) KM 96-22, rok výroby 1995

VIN: WDB6790271K121602

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru a filtru	3620	21	4380,2
Výměna palivových filtrů	320	21	387,2
Výměna vzduchového filtru	670	21	810,7
Výměna vložky čističe brzd	495	21	598,95
Výměna chladicí kapaliny	1510	21	1827,1
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	9170	21	11095,7
Celkem práce normo hodin		7,8	

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	71559,-	21	86586,39,-



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 5 smlouvy o dílo č. 3926 – Servis podvozků Renault

Servis Renault Midlum v 11. roce

5.1 Renault Midlum 4x2 (PKN UH) 3Z8 5367, rok výroby 2009

VIN: VF644AHH000003554

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	655	21	792,55
Výměna prachového filtru	443	21	536,03
Výměna vzduchového filtru			
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	965	21	1167,65
Výměna Ad Blue filtru	905	21	1095,05
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	9863	21	11934,23
Celkem práce normo hodin		7,4	

Servis Renault Midlum v 11. roce

5.2 Renault Midlum 4x2 (PKN UH) 3Z6 5911, rok výroby 2009

VIN: VF644AHH000003558

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	654	21	791,34
Výměna prachového filtru	443	21	536,03
Výměna vzduchového filtru	1420	21	1718,2
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	965	21	1167,65
Výměna Ad Blue filtru	904	21	1093,84
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	360	21	
Kontrola rozvodů vzduchu – někde nepatrný únik			435,6
Celkem	9471	21	11459,91
Celkem práce normo hodin		7,2	

Servis Renault Midlum v 13. roce

5.3 Renault Midlum 4x4 (CAS UB) 3Z2 3957, rok výroby 2007

VIN: VF644BHM000000332

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
---------------	--------------	-----	-----------------

Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	654	21	791,34
Výměna prachového filtru	443	21	536,03
Výměna vzduchového filtru	1419	21	1716,99
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	964	21	1166,44
Výměna Ad Blue filtru	904	21	1093,84
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	9859	21	11929,39
Celkem práce normo hodin		7,4	

5.4 **Renault Midlum 4x2 (AZ VM) 3Z3 4814, rok výroby 2007**
VIN: VF644AHL000001897

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	654	21	791,34
Výměna palivových filtrů	625	21	756,25
Výměna vzduchového a prachového filtru	1863	21	2254,23
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	964	21	1166,44
Výměna filtru Ad-Blue	904	21	1093,84
Výměna lišt stěračů	790	21	955,9
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	12625	21	15276,25
Celkem práce normo hodin		9,4	

Servis Renault Midlum v 14. roce

5.5 **Renault Midlum 4x4 (CAS ZL) 2Z7 8478, rok výroby 2006**
VIN: VF647BCA000002646

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna vzduchového filtru	1485	21	1796,85
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3

Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	7865	21	9516,65
Celkem práce normo hodin		6,4	

5.6 **Renault Midlum 4x4 (CAS VM) 2Z7 8479, rok výroby 2006**
VIN: VF647BCA000002643

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna palivových filtrů	358	21	433,18
Výměna vzduchového a prachového filtru	1847	21	2234,87
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Výměna lišt stěračů	790	21	955,9
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	10725	21	12977,25
Celkem práce normo hodin		10,9	

Servis Renault Midlum v 15. roce

5.7 **Renault Midlum 4x2 (AZ VS) 2Z5 4291, rok výroby 2005**
VIN: VF644ACA000014931

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna palivových filtrů	358	21	433,18
Výměna vzduchového a prachového filtru	1848	21	2236,08
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Výměna lišt stěračů	790	21	955,9
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	10726	21	12978,46
Celkem práce normo hodin		9,4	

5.8 **Renault Midlum 4x4 (CAS MO-SL) 2Z6 2649, rok výroby 2005**
VIN: VF647BCA000002306

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2

Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna palivového filtru	358	21	433,18
Výměna vzduchového a prachového filtru	1847	21	2234,87
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	8585	21	10387,85
Celkem práce normo hodin			7,4

Servis Renault Midlum v 16. roce

5.9 Renault Midlum 4x2 (CAS ZL) 1Z7 6958, rok výroby 2004

VIN: VF645ACA000004591

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání (Midlum)	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě (Midlum – 522)	773	21	935,33
Výměna vzduchového filtru	1485	21	1796,85
Výměna palivových filtrů	933	21	1128,93
Výměna filtru v okruhu řízení	203	21	245,63
Výměna chladící kapaliny	1450	21	1754,5
Výměna náplně okruhu spojky	590	21	713,9
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	11319	21	13695,99
Celkem práce normo hodin			9,2

5.10 Renault Midlum 4x2 (CAS KM) 1Z7 6957, rok výroby 2004

VIN: VF645ACA000004588

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostika	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání (Midlum)	315	21	381,15
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. Soustavě (Midlum – 522)	773	21	935,33
Výměna prachového filtru	363	21	439,23
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	7021	21	8495,41
Celkem práce normo hodin			6,4

Servis Renault Midlum v 17. roce

5.11 Renault Midlum 4x4 (CAS KM) 1Z6 8059, rok výroby 2003

VIN: VF647BCA000000508

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna palivového filtru	358	21	433,18
Výměna vzduchového a prachového filtru	1847	21	2234,87
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	8585	21	10387,85
Celkem práce normo hodin		6,9	

Servis Renault Midlum v 20. roce

5.12 Renault Midlum 4x2 (AZ UH) ZLL 55-00, rok výroby 2000

VIN: VF643ACA000002789

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna prachového filtru	363	21	439,23
Výměna vzduchového filtru	835	21	1010,35
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	7578	21	9169,38
Celkem práce normo hodin		6,9	

Servis Renault Kerax v 14. roce

5.13 Renault Kerax 6x4 (PKN VM) 4Z4 3393, rok výroby 2006

VIN: VF633DVB000108697

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna palivových filtrů	358	21	433,18
Výměna vzduchového a prachového filtru	1782	21	2156,22
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8

Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	900	21	1089
Celkem	10020	21	12124,2
Celkem práce normo hodin		10,4	

Servis Renault Kerax v 15. roce

5.14 Renault Kerax 4x4 (CAS UB) 2Z5 4150, rok výroby 2005

VIN: VF633BVB000100833

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna prachového filtru	362	21	438,02
Výměna vzduchového filtru			
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	720	21	871,2
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	8387	21	10148,27
Celkem práce normo hodin		6,4	

Servis Renault Master v 15. roce

5.15 Renault Master 4x2 (DA VM) 2Z5 4324, rok výroby 2005

VIN: VF1JDCTH635033135

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5
Výměna oleje v motoru	2920	21	3533,2
Výměna filtru motorového oleje	397	21	480,37
Výměna vzduchového a prachového filtru	636	21	769,56
Výměna palivového filtru	533	21	644,93
Výměna stahování okna řidiče	3120	21	3775,2
Výměna lišt stěračů	891	21	1078,11
Oprava zadních brzd – výměna kotoučů a desek	5989	21	7246,69
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	17491	21	21164,11
Celkem práce normo hodin		14,9	

Servis Renault Camiva v 24. roce

5.16 Renault Camiva 4x4 (CAS VS) VSA 13-35, rok výroby 1996

VIN: VF640BCA200000015

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Servisní údržba + diagnostika	950	21	1149,5

Výměna oleje v motoru	3585	21	4337,85
Výměna filtru motorového oleje	410	21	496,1
Výměna vzduchového filtru	835	21	1010,35
Výměna palivových filtrů	327	21	395,67
Výměna vysoušeče vzduchu v brzd. soustavě	495	21	598,95
Výměna lišt stěračů	503	21	608,63
Seřízení ventilů motoru	900	21	1089
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	10060	21	12172,6
Celkem práce normo hodin	10,4		

Servis Renault Midliner v 21. roce


5.17 Renault Midliner 4x2 (AZ UB) VSA 24-72, rok výroby 1999

VIN: VF640ACH000002485

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna oleje v převodovce	1724	21	2086,04
Výměna vzduchového filtru	835	21	1010,35
Výměna patrony vysoušeče vzduchu	495	21	598,95
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	750	21	907,5
Celkem	5609	21	6786,89
Celkem práce normo hodin	5,9		

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	165789,-	21	200604,69,-



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přilucká 213, 760 01 Zlín

Příloha č. 10 smlouvy o dílo č. 3926 - Servis podvozku Volvo

Servis Volvo ve 23. roce

9.1. VOLVO FL 10 6x4 R (AP ZL) ZLA 04-40, rok výroby 1997

VIN: YV2F4B9DXVA270084

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Diagnostická prohlídka	500	21	605
Kontrola podvozku - promazání	315	21	381,15
Výměna filtru odlučovače vody	495	21	598,95
Výměna palivového filtru	374	21	452,54
Výměna brzdového obložení všech náprav	7665	21	9274,65
Kontrola brzdové soustavy vozidla	180	21	217,8
Kontrola řízení	180	21	217,8
Změření geometrie vozidla + protokol	630	21	762,3
Kontrola brzdění na válcích + protokol	900	21	1089
Celkem	11239	21	13599,19
Celkem práce normo hodin		9,1	

CELKOVÁ REKAPITULACE:

Servisní úkon	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena v Kč celkem	11239,-	21	13599,19

