

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 121/2020
podle smlouvy č. 165110227

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK ředitel VZ 551200 Stará Boleslav	Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Předseda správní rady a Statutární ředitel
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:	Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:

Typ/modifikace techniky:	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ	Uživatel techniky: 5153	
Evidenční číslo:	894-80-49	Dislokace techniky: Přáslavice	
Rok výroby:	1. 1. 1990		
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – konečná kontrola	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:
SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY.

Číslo telefonu: [redacted] 27. 04. 2020

[redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko, datum a podpis



Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Oprava dle požadavků v PL 121/2020, TP-STV-1720-2-16 Technické podmínky pro běžnou opravu BVP-2

Místo: STV GROUP a.s., areál Poličských strojůren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 24. 7. 2020

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 481,5 Nh, 1 Nh 380,00 Kč			
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál			
Kooperace:	Práce provedené v kooperaci			
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady			
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				655 425,00

Nabídková cena celkem 655 425,00 Kč bez DPH, 793 064,25 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele: [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

V Poličce dne: 24. 4. 2020 **STV** STV GROUP a.s.
Středisko Polička
objekt 105
Bořiny 1145
572 01 Polička

Za poskytovatele: [redacted] Za objednatel:

Ing. Jan Děcký
Statutární ředitel
na základě plné moci
Ing. Dušan Vaněk
Výrobní ředitel

plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK

*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 121/2020

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ		VPZ					894-80-49		
1	Oprava netěsnosti motoru - nadměrně vyhazuje olej z výfuku (možná kooperace při opravě motoru)	ND, PHM, technický materiál							529 496,00
2	Kontrola, případná oprava podvozku - hnací kola, napínací kola, nosné kládky, pojezdová kola, ložiska pojezdových kol, tlumiče, vahadla, pouzdra vahadel	ND, technický materiál							261 408,40
3	Předání převzetí techniky zpracování protokolů								1 010,35
4	Provedení kontrolních zkoušek a kontroly SOJ								1 149,50
CELKEM								793 064,25	793 064,25
CELKEM HODIN									
HAZDOVÁ CENA CELKEM									793 064,25

Legenda : Úctované DPH (%) = 21 %



Ing. Jan Děcký
Statutární ředitel
základě plné moci
Ing. Dušan Vaněk
Výrobní ředitel

27. 04. 2020

21%
095