

**Nabídka na poskytování služby**  
na základě požadavkového listu č. 118/2020  
podle smlouvy č. 165110227

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6	<b>Poskytovatel:</b> STV GROUP a.s. Žitná 45, Praha 1, PSČ: 110 00
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK ředitel VZ 551200 Stará Boleslav	Jehož jménem jedná: Ing. Jan Děcký Předseda správní rady a Statutární ředitel
<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: Fax: E-mail:	<b>Kontaktní osoba:</b> Telefon: Fax: E-mail:

<b>Typ/modifikace techniky:</b>	BVP-2 VOZIDLO OBRNĚN. BOJ	<b>Uživatel techniky:</b> 5153	<b>Dislokace techniky:</b> Přáslavice
<b>Evidenční číslo:</b>	893-33-55	[redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
<b>Rok výroby:</b>	14. 11. 1989	<b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>	
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Ano – konečná kontrola	[redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>	

**Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:**  
SOJ V ROZSAHU KONEČNÉ KONTROLY -  
Číslo telefonu: [redacted] 23. 04. 2020 [redacted]  
[redacted] [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, r [redacted] [redacted] a podpis

**Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:** Oprava dle požadavků v PL 118/2020, TP-STV-1720-2-16 Technické podmínky pro běžnou opravu BVP-2  
**Místo:** STV GROUP a.s., areál Poličských strojiren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí  
**Termín (doba) ukončení poskytování služby:** do 12. 6. 2020

Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 676,5 Nh, 1 Nh 380,00 Kč	[redacted]		
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	[redacted]		
Kooperace:	Práce provedené v kooperaci	[redacted]		
Ostatní náklady:	Ostatní provozní náklady	[redacted]		
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
<b>Celkem běž DPH:</b>				<b>562 875,00</b>

**Nabídková cena celkem 562 875,00 Kč bez DPH, 681 078,75 Kč s DPH**

**Zástupce poskytovatele:** [redacted]  
*titul, jméno, příjmení, telefon*

V Poličce dne: 21. 04. 2020 [STV logo] STV GROUP a.s. Středisko Polička objekt 105 Bořiny 1145 572 01 Polička  
[redacted] Ing. Jan Děcký Statutární ředitel na základě plné moci [redacted] Ing. Dušan Vaněk Výrobní ředitel

Ve Staré Boleslavi dne: [redacted]  
[redacted] Za objednatel: [redacted] plk. gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK

\*) – nehodící se škrtněte

Příloha k nabídce na poskytování služby na základě požadavkovému listu č. 118/2020

P.č.	Úkon	Materiál	Počet hodin	Cena materiálu (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
<b>BVP-2 VOZIDLO OBRNEN. BOJ</b>		<b>VPZ</b>				<b>893-33-55</b>			
1	Oprava poškozené gumy blatníku - pravá zadní část								3 303,30
2	Oprava prasklého periskopu - 3 kusy (demontáž, kooperace, montáž)								28 144,80
3	Oprava - pravý rýj, prasklá opěrka								4 101,90
4	Chybi těsnění poklopu řidiče								5 783,80
5	Oprava úniku vzduchu ze startovací lahve u řidiče								1 827,10
6	Oprava anténního kloubu								8 278,40
7	Oprava aretace věže								8 324,80
8	Oprava utrženého konektoru PPZ								3 666,30
9	Oprava nefunkčního klaksonu								3 303,30
10	Kontrola, případná oprava podvozku - hnací kola, napínací kola, nosné kladky, ložiska pojezdových kol, tlumiče, vahadel a pouzdra vahadel - vykazují značné vyosení v uložení								261 408,40
11	Oprava konzolí první přední L a P (nutná demontáž motoru, převodovky, vyřezání starých konzolí a navaření nových konzolí - 765-33-sb180)								208 846,00
12	Oprava ejektoru (prasklý ejektor, proražené otvory)								141 933,00
13	Předání, převzetí techniky, zpracování protokolu								1 010,35
14	Provedení kontrolních zkoušek a kontroly SOJ								1 149,50
<b>CELKEM</b>									<b>1 076,75</b>
<b>CELKEM HODIN</b>									<b>XXX</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>									<b>881 076,75</b>

Legenda : Účtované DPH (%) = 21 %



Ing. Jan Děcký  
Statutární ředitel

na základě plné moci

Ing. Dušan Vaněk  
Výrobní ředitel

23. 04. 2020

085