



Projekt Snížení energetické náročnosti Thomayerovy Nemocnice – Pavilon B4


Opatření je zaměřeno na realizaci komplexního zateplení střech, obvodových stěn a výměnu výplní otvorů pavilonu B4 tak, aby budova po realizaci odpovídala požadavkům Operačního programu životního prostředí 2014-2020, Výzva 100, Prioritní osa:5, programu podpory Úspory energie.

Předpokládaná stavební opatření vycházejí z předchozích stavebních akcí, realizovaných v areálu Thomayerovy nemocnice (dále také jen „TN“) a ze závazných stanovisek a odborných vyjádření, která Odbor památkové péče HMP a Národní památkový ústav vydaly v souvislosti se zateplováním památkově chráněných objektů v TN. Tato opatření je třeba v rámci zpracování PD ověřit na příslušných dotčených orgánech a případné změny zapracovat do tvorby PD. V rámci řešení zateplení objektů projekt bude řešit i:

- sanace soklové části budovy,
- přeložení venkovního osvětlení,
- přeložení venkovních klima jednotek,
- odvodnění balkonů.

Snímek katastrální mapy:

- Budova – pavilon B4





Fotodokumentace

- Budova – pavilon B4:



Foto č. 1 - Severovýchodní nároží



Foto č. 2 - Jihozápadní nároží



Foto č. 3 - Západní průčelí



Foto č. 4 - Východní průčelí



Foto č. 5 – Jižní štít




Foto č. 6 – Východní průčelí




Popis stavebně/technologického řešení budovy (stavby) a jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (výkresová část)

- Budova B4 - přední pohled



- Budova B4 - zadní pohled



Zóna 1: 1.PP (zelená)

■ teplota vytápění: 20°C

■ částečné nucené větrání zóny

Zóna 2: 1.NP (růžová)

■ teplota vytápění: 22°C

■ částečné nucené větrání zóny

■ částečné chlazení zóny v letních měsících

Zóna 2: 2.NP - 4.NP (šedá)

■ teplota vytápění: 22°C

■ řízené větrání zóny