



Objednávka č.: DIS2000370

DIS2000370

VYŘIZUJE Hajná Radmila

☎ 588 444 311
FAX 588 442 529
E-MAIL Radmila.Hajna@fnol.cz

DATUM 15.1.2020

MEDKONSULT s.r.o.

Balcárkova 1258/8
77900 Olomouc 9

Druh faktury FNOL:

* Objednáváme u Vás odborný servis: Zahájením objednané práce a přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost. Doplňte nám tuto skutečnost zasláním potvrzení výrobce či dokladu k uvedenému přístroji, že toto oprávnění k servisu máte.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
------------------	---------------	-------	-----

I026581-002	3117462	SONDA LINEÁRNÍ 18L5	
Rok výroby: 2016	Cena pořizovací: 102850,0000	Cena zůstatková: 81637,0000	

šum v obraze UZV

Žádáme o opravu ultrazvukového lineárního snímače 18L5 (v.č.31447462), i.č. I 026581-002 z důvodu šumu v obraze (ultrazvuk BK 3000, i.č.I 026581).

Středisko: Urologická klinika: ambulance

NS: 1221

Kontakt: Karla Krejčířiková, tel. 588 443 476

*Při opravě nad 20 000,- Kč s DPH zašlete podrobnou CN ke schválení. Prověřujeme vyšší částku za cestovné. K faktuře přiložte objednávku a serv.výkaz potvrzený klinikou. FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Upravte toto datum ve faktuře. Faktury zasílejte elektronicky na fin@fnol.cz, 3-10 dnů po provedení práce. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce.
„Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající“.

VYSTAVIL: