



18

Č. j. LS-4-18/ČJ-2020-9800KR

Praha 28.5.2020

Počet listů: 1

BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.
K Letišti 1068/27
P.O. Box 68
160 08 Praha 6


Objednávka

Na základě Vaší nabídky Q20-0214 objednááme opravu níže uvedené položky:

Název			ks
SEARCHLIGHT	HSL.1600BA.1	1078548	1
The movement og the searchlight is stucking in the elevation axis			
Současně posláno s Hand Control Unit	HCU.1600.1.2	1078497	1

Fakturu se splatností 21 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce.**

Ing.



/IBA

Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-251-19/ČJ-2019-9800KR

poštovní úřad 614
schránka 35
161 01 Praha 6

LS PČR - oddělení nákupu

Od: [REDACTED]
Odesláno: 28. května 2020 16:23
Komu: LS PČR - oddělení nákupu
Předmět: RE: LS-4-18/ČJ-2020-9800KR

Dobrý den, paní [REDACTED]

děkujeme za Objednávku. Zboží vyzvedneme v pondělí 1.6.2020

S pozdravem



Component Maintenance Administrator | Bell

Office: [REDACTED]



This e-mail transmission, and any documents, files or e-mail messages attached to it, may contain PRIVILEGED AND PROPRIETARY INFORMATION solely for the use of the intended addressee(s). Any disclosure, distribution, copying or use of the information by others is strictly prohibited. If you received this transmission in error, please advise the sender by immediate reply and destroy the original transmission and its attachments

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, May 28, 2020 12:03 PM
To: [REDACTED]
Subject: RE: LS-4-18/ČJ-2020-9800KR

Dobrý den paní [REDACTED]

Děkuji za cenovou nabídku a v příloze zasílám objednávku.


Prosím o její potvrzení.

Zboží je připraveno ve skladu.

S pozdravem



obchodní referent



www.policie.cz

LETECKÁ SLUŽBA POLICIE ČR

Ekonomický odbor

p.ú.614, schr. 35,
161 01 Praha 6

NABÍDKA OPRAV



NABÍDKA: Q20-0214

DATUM: 28.05.2020

ZPRACOVAL: 

E-MAIL:

POZNÁMKA: SEARCHLIGHT

POPTÁVKA: LS-4-18/ČJ-2020-9800KR

FIRMA: Letecká Služba PČR

PŘÍJEMCE: 

E-MAIL:

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Cena opravy:

POL	MNŽ	Unit	P/N	S/N	LIST PRICE	Sleva 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	1	SEARCHLIGHT	HSL.1600BA.1	1078548	5,475.50	355.91	5,119.59	5,119.59
Cena DDP Praha (INCOTERMS 2010)							USD	5,119.59
21% DPH							USD	1,075.11
Cena celkem s DPH							USD	6,194.71
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB					USD/CZK 27.05.2020	24.609 CZK	152,446.00	

Termíny dodání: 4-6 týdnů
Dodací podmínky: DDP Letiště Praha Ruzyně, hangár D
Platební podmínky: 21 dnů po obdržení faktury
Záruční podmínky: 12 měsíců
Platnost nabídky: 30 dní

Poznámka: Uvádíme průměrné/orientační ceny oprav. Konečná cena bude známa po provedeném nálezu a bude zaslána k odsouhlasení.

Poplatek za nález se vztahuje na všechny pozáruční a zamítnuté práce. Pokud není uvedeno jinak cenová nabídka nezahrnuje dopravu, pojištění nebo další přepravní nebo bankovní poplatky. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje seznámení a akceptaci Všeobecných Obchodních Podmínek Bell Textron Prague a.s. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v průběhu realizace servisních činností, která ale musí být vždy potvrzena zákazníkem. 6

Bell Textron Prague, a.s.

K Letišti 1063/27
Letiště Praha Ruzyně
160 08 Praha 6
Czech Republic

Email: 