

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č. 202254810

Poř.čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 2

List (-y, -ů): 2

30

ZHOTOVITEL


ARAMY s.r.o.

Novgorodská 935/12, Praha 10

IČO: 29026121

DIČ: CZ29026121

Zastoupený:



Novgorodská 935/12, Praha 10

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694


DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná



Velitelství Vojenské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank,a.s.

Číslo účtu:




Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:



Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 1942150010076 ze dne 07.08.2019 u Vás objednávané:

Provedení	servisní prohlídka	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7L	VPZ: 024-41-41
VIN vozidla:	SALLAAA147A432875	RZ: 2E25461	Stav počítadla: 185 500 km	Pyrotechnici
<ul style="list-style-type: none"> - servisní prohlídka dle výrobce - oprava řízení a podvozku - tyčka řízení, rameno horní zadní, silentblok téhlic, zadní spojovací tyč, tyčka stabilizátoru - výměna ložisek kol, oprava osvětlení, oprava pérování, oprava brzdové soustavy - výměna výfukové soustavy, čidla teploty oleje motoru, seřízení geometrie 				
Předpokládaná cena včetně DPH	181 422,00 Kč	Předpokládaná cena bez DPH	149 935,53 Kč	

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.


Za objednatele vyřizuje:



Telefon:

Telefon:

Email:



V Praze dne

.....


V Táboře dne

14.5.2020

Za zhotovitele:



Za objednatele:



Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

14.5.2020

