



**PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU A SPODKU, PROVOZ,
OPRAVY A REKONSTRUKCE TRAŤOVÝCH STROJŮ**

V Ostravě dne : 12.05.2020

Komisionální prohlídka pružnic vozu 99 54 9701 029-9

(Smlouva o dílo č.: E633-S-816/2020 Revize a oprava kolejových vozů)

Zjištění vady:

Na pružnicích vozu 99 54 9701 029-9 byly zjištěny vady na hlavním listu pružnice.

Vada byla zjištěna při defektoskopické kontrole hlavních listů pružnic, viz příložené:

Protokoly o vadě č.: 01/20/P, 02/20/P, 03/20/P, 04/20/P, 05/20/P, 06/20/P, 07/20/P, 08/20/P.

Celkem vadných pružnic = 8 ks

Zjištěná vada nedovoluje použití pružnic k dalšímu provozu.

Návrh na odstranění vady:

Na základě zjištěných vad, je nutná oprava pružnic výměnou hlavních listů za nové.

Cenová nabídka:

Oprava pružnice = Kč bez DPH / ks
Oprava 8 ks pružnic = Kč bez DPH

OR Olomouc

TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.
Na Valšce 676/18
702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 049 46 685
DIČ: CZ04946685
Reg.: KS Ostrava
Obchodní rejstřík: B/10803

Telefon: :

Bank.spojení:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 807993

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84764dd1-e92f-498e-86c2-a733b85a2179

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.06.2020 08:19:01



edd659fb-97db-476e-9239-0071afd2ebb9