



OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo: OB3500/2000227

Vyhotovil: [redacted]
Datum: 10.06.2020

Dodavatel:

HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.
Jana Vrby 1200/7
66491 Ivančice
IČ: 26217007

Odběratel:

Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
602 00 Brno

Konečný příjemce:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
601 69 Brno
Nezapsáni v obchodním rejstříku
Číslo účtu: [redacted]
Banka: [redacted]

Objednáváme u Vás:

Oprava domovního rozvodu plynu bytového domu Orli 6, Brno

Hlavní uzávěr plynu (HUP) K 800 2 1 a domovní uzávěr plynu (DUP) KK 2" ponechat stávající, řádně označit. Stávající potrubí domovního rozvodu ve sklepě odplynit a demontovat včetně již nefunkčních částí. Demontovat i provizorní Cu potrubí vedené k plynoměru restaurace.

Část domovního rozvodu od DUP po paty stoupaček vyrobit novou, svařovanou z ocelových bezešvých trubek DN 65, 50 zavěšenou pod stropem. Nově dopojit i plynoměr pro restauraci bez přerušení jejího provozu, nejhůře s jeho minimálním omezením.

Na paty stoupačích větví osadit uzávěry KK 2" a řádně označit.

Stoupačí větve domovního rozvodu z ocelových šroubovaných trubek vyčistit od mechanických nečistot, provést zkoušku pevnosti a přetěsnit plastovou disperzí BCG Gas od uzávěrů na patách stoupaček až po uzávěry před plynoměry.

Zastaralé uzávěry K 800 před plynoměry nahradit novými KK, opravit dopojení plynoměrů.

Zapravit stavební neshody vzniklé v souvislosti s opravou domovního plynovodu.

Odvzdušnění plynovodu, znovuzprovoznění spotřebičů a opětovné zaplombování plynoměrů.

Umístit bezpečnostní tabulky. Provést všechna potřebná měření a zkoušky domovního rozvodu. Provést zkoušky těsnosti všech spotřebních rozvodů před vypuštěním plynu. Vystavit zápis o přetěsnění rozvodu plynu, vystavit revizní zprávu na domovní rozvod plynu a všechny ostatní potřebné doklady.

Všechny práce budou provedeny v souladu s ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TDG 704 02.

Cena 131.058,00 Kč bez DPH neobsahuje kontrolu spotřebičů, odstranění závad a revize spotřebních rozvodů v jednotlivých bytech a restauraci.

Rekonstrukce bude dokončena a předána objednateli nejpozději 31.8.2020.

Záruka na těsnost plynovodu utěsněného disperzí BCG je 10 let, na ostatní práce 6 let, na zařízení a armatury v délce garantované jejich výrobcem nejméně však 24 měsíců, ode dne předání díla.

OBJEDNÁVKU PŘIJÍMÁME A AKCEPTUJEME

Dohodnutá cena celkem: 150 716,70 Kč

Základ daně: 131 058,00

DPH základní: 0,00

DPH snížená: 19 658,70

Termín dodání: 31.08.2020

Objednatel: [redacted]

Datum: 10.06.2020

Podpis: [redacted]

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §435 NOZ včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Jsme plátcí DPH.

HUTIRA - PSV Ivančice, s.r.o.
664 91 [redacted] Jana Vrby 1200 [redacted]
IČO: 26217007 DIČ: CZ26217007

11.6.2020