

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 47/2020 Ag. číslo 202255605
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: RETIA, a.s. Pražská 341, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIÁČIK		Jehož jménem jedná: Ing. Aleš KVÍDERA, MBA generální ředitel a předseda představenstva	
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Mob: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Číslo průzkumné RVR PVO	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Ján SEDLIÁČIK velitel útvaru	
Evidenční číslo:	vpz. 729-23-01 v.č. 002		
Rok výroby:	2014		
SOJ ano/ne; rozsah:	Nepožadována		
		Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) [redacted]	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno			
Číslo telefonu:	 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis	
Vyjádření zástupce objednatele: S rozsahem práce a na základě uveřejněné cenové souhlasy [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis [redacted]			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení TÚ č. 2 v plném rozsahu Odstranění následujících závad: <ul style="list-style-type: none">• výrazný pokles napětí při plném zatížení EC (např. při zvedání radarové hlavy)• nefunkční link 2 (slouží k propojení RVR - TePP)			
Místo: RETIA, a.s.			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 10. 7. 2020			

Nabídková cena:

Činnost		Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
TÚ2 v plném rozsahu	Popis činnosti			
Náklady na vlastní výkony:	<i>Převzetí techniky, provedení údržby, odzkoušení techniky, předání techniky, administrace</i>			
Materiálové náklady:	<i>Hydraulická kapalina, olej, chladivo, drobný spotřební materiál</i>			
Kooperace:	<i>Kalibrace radiostanic kontrola vstřikovací soustavy EC</i>			
Defektace				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Defektace</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Výrazný pokles napětí při plném zatížení EC				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Nastavení výstupního napětí generátoru, nastavení tlaku hydromotoru, výměna jističe FS10</i>			
	<i>Testování RVR, měření poklesu sítě při zatížení, měření odběru proudu hydromotorů</i>			
Materiálové náklady:	<i>Jistič S 202-C 4</i>			
Kooperace:				
Nefunkční link 2				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Závada se během defektace neprojevila, link 2 je funkční</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
CELKEM				258 057 Kč

Nabídková cena celkem: 258 057,- Kč bez DPH, 312 249,- Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:

V Pardubicích dne: 15. 6. 2020

Za poskytovatele:

Ve Strakonicech dne:

Za objednatele: P
pluk