

**Dodatek č. 2**  
**k servisní smlouvě č. 03/2003**

**Miroslav Horňák - Hcom**  
se sídlem Tvarožná 111, 664 05 Tvarožná  
IČO: 66516374  
DIČ: [redacted]  
Bankovní spojení : [redacted]  
Číslo účtu : [redacted]  
*dále jen zhotovitel*

2007-0127

**a**

**Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení pracoviště Ostrava**  
**Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 2**  
Zastoupená : Ing. Janou Miklasovou, ředitelkou ČSSZ pracoviště Ostrava  
IČO : 00006963  
Bankovní spojení : ČNB, pobočka Ostrava  
Číslo účtu : 10006-77920761/0710  
*dále jen objednatel*

uzavírají tento Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 03/2003 uzavřené dne 12. 2. 2003 :

**I.**

S ohledem na změny u objednatele se v části 1. Smluvní strany mění zástupce organizační jednotky a číslo účtu.

**II.**

Rozšiřuje se v části 2. Předmět smlouvy, bod 2.1 provádění servisních oprav a údržba zařízení PBÚ v objektu OSSZ Jeseník specifikovaný v Příloze č. 2 této smlouvy.

**III.**

S ohledem na růst cen a zvyšujících se nákladů se v části 3. Cena, v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 mění dopravné dle sazby uvedené v Příloze č. 1 v bodě 9 k tomuto dodatku.

**IV.**

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny. Dodatek č. 2 k servisní smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí smlouvy. Je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má povahu originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne - 2 -06- 2011

V Ostravě dne - 6 -06- 2011

[redacted]  
[redacted] zhotovitel  
Miroslav Horňák-Hcom  
Tvarožná 111, 664 05  
IČO: 665 16 374  
DIČ: [redacted]

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
PRACOVISŤE OSTRAVA  
Zelená 3158/34a  
702 00 Ostrava 2  
[redacted] objednatel

Příkazce oper [redacted] datum: 6.6.2011  
Správce rozpo [redacted] datum: 6.6.2011

**Příloha č. 1 - Ceník servisních prací servisní smlouvy**

<b>Položka</b>	<b>Předmět</b>	<b>Sazba</b>
1.	<b>Odborná servisní činnost</b> Odborné práce spojené s případnou lokalizací závady, její odstranění, programátorské práce, související drobné montážní práce <i>První započatá hodina je účtována celou hodinovou sazbou, další servisní práce jsou kalkulovány v časových úsecích 30 minut</i>	360,-- Kč/hod
2.	<b>Příplatky za havarijní opravy a práci mimo pracovní dobu</b> Práce v době od 16.00 hod do 22.00 hod Práce v době od 22.00 hod do 7.30 hod Práce ve dnech prac. volna, klidu a svátcích	450,-- Kč/hod 500,-- Kč/hod 500,-- Kč/hod
3.	<b>Revize EZS – cena dle konfigurace zařízení</b> Revize ústředny Revize posilového zdroje EZS Revize jedné smyčky	1 350,-- Kč 650,-- Kč 39,-- Kč
4.	<b>Revize a funkční zkouška EPS – cena dle konfigurace zařízení</b> (Perioda a povinnost provádět zkoušky je stanovena ČSN 342710, čl. 434 a 435) Revize ústředny Revize jednoho hlásiče	1 350,-- Kč 39,-- Kč
5.	<b>Pravidelná údržba Pbú – jedenkrát ročně</b>	850,-- Kč
6.	<b>Průmyslová televize – cena dle konfigurace zařízení, jedenkrát ročně</b> Údržba DVR, popřípadě PC s videokartou Údržba kamery - vyčistění a nastavení	960,-- Kč 79,-- Kč
7.	<b>Použitý materiál</b>	dle skutečnosti
8.	<b>Cestovní čas technika</b>	90,-- Kč/hod
9.	<b>Dopravné</b>	8,60 Kč/km

*K uvedeným cenám je účtováno DPH dle zákonných předpisů.*

*Není-li uzavřena servisní smlouva, budou servisní zásahy kalkulovány na základě objednávky v dohodnutém termínu v sazbě 480,-- Kč/hod*

Miroslav Horňák-Hcom  
Tvarožná 111,664 05  
IČO: 665 16 374  
DIČ: [redacted]

**Příloha č. 2 - Seznam zařízení servisní smlouvy**

---

Seznam zařízení:

**OSSZ Prostějov**

**ul. Plumlovská 36, 797 30 Prostějov**

PBÚ – Matra 6501L

EZS – DSC 4020

Průmyslová televize

---

Seznam zařízení:

**OSSZ Ješeník**

**ul. Karla Čapka 1147/10, 790 01 Ješeník**

PBÚ – Matra 6501L

---

Zhotovitel



Slav Horňák-Hcom  
Tvarožná 111,664 05  
IČO: 665 16 374  
DIČ: [REDACTED]

Objednavatel

