



# Cenová nabídka

| Název úkonu  | Počet hodin   | Hodinová sazba           | Cena za úkon bez DPH |
|--|---------------|--------------------------|----------------------|
| Přetěsnění úniku oleje ze sloupku řízení (průtokové šrouby)  | 5,20          |                          |                      |
| Přetěsnění úniku oleje z motoru (výměna hadice motor-nádrž)  | 11,50         |                          |                      |
| Oprava nezávislého topení - výměna vadných dílů  | 16,50         |                          |                      |
| Výměna ventilů odkalovacích jímek mezi 2 a 3 osou  | 1,20          |                          |                      |
| Výměna olejových z trubek hydrauliky mezi 2 a 3 osou   | 6,50          |                          |                      |
| Výměna předních tlumičů pérování - teče olej   | 4,60          |                          |                      |
| Přetěsnění nádobek servo řízení - výměna hadic   | 7,50          |                          |                      |
| Oprava-přetěsnění nábojů předních kol L+P  | 32,00         |                          |                      |
| Výměna zásuvky ABS   | 1,70          |                          |                      |
| Oprava vypínání motoru   | 18,00         |                          |                      |
| Oprava kontrolky blikačů   | 1,20          |                          |                      |
| <b>Celkem za práci - úkon bez DPH</b>  | <b>105,90</b> |                          |                      |
| Název materiálu  | Množství      | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH  |
| Sada těsnění sloupku řízení č.442077401034   | 1,00          |                          |                      |
| Sada těsnění motoru + hadice č.442077400524  | 1,00          |                          |                      |
| Žhavicí svíčka č.990115080000 + nástavec svíčky č.990115081000 + těsnění č.990100870000                    | 1,00          |                          |                      |
| Odkalovací ventily + těsnění č.442071530314  | 2,00          |                          |                      |
| Hydraulická hadice + trubky + těsnění - sada na opr. hydraul.  | 1,00          |                          |                      |
| Tlumič pérování č.443621027000   | 2,00          |                          |                      |
| Sada těsnění na nádobky řízení č.442077400994 + hadice č.442079241404                                      | 2,00          |                          |                      |
| Sada na opravu náboje kola + těsnění náboje č.442077400914 + č.T002850                                     | 2,00          |                          |                      |
| Zásuvka ABS č.443400012000   | 1,00          |                          |                      |
| Materiál potřebný pro opravu vypínání motoru (elektroinstalační materiál, cívky, pojistky, kabeláž, apod.) | 1,00          |                          |                      |
| Elektro materiál pro opravu kontrolky blikačů (drobníá kabeláž, relé, žárovka apod.)                       | 1,00          |                          |                      |
| <b>Celkem za materiál bez DPH</b>  |               |                          |                      |
| <b>Celkem za materiál bez DPH po slevě 30%</b>   |               |                          |                      |
| <b>Cena za nabídku celkem bez DPH</b>  |               |                          | <b>131 259,68 Kč</b> |
| <b>Cena za nabídku celkem s DPH</b>  |               |                          | <b>158 824,21 Kč</b> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Zpracoval           |  |
| Telefon             |  |
| E-mail              |  |
| Středisko           |  |
| Platnost nabídky do |  |
| Zákazník:           |  |
| VIN Vozidla:        |  |
| RZ vozidla          |  |

KAR-mobil s.r.o.  
Vítkovická 3257/7  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

TRUCK BUS SERVICE  
info@kar.cz  
www.kar.cz