

Příloha č.1: VZT servis za 6 měsíců	ks	Preventivní kontroly a údržba za 6 měsíců	Cena (Kč bez DPH)
VZT jednotka Robatherm			
MaR			
AMIT AmiNi2DS	1	1	12 200 Kč
ventilátor přívodní (M1)			
kontrola znečištění, nepoškození, koroze	1	13	1 274 Kč
kontrola vyváženosti oběžného kola	1	13	1 261 Kč
kontrola krytu, rotoru a lopatek ventilátoru	1	13	1 300 Kč
kontrola tlumičů chvění - uchycení	1	13	1 040 Kč
ventilátor odvodní (M2)			
kontrola znečištění, nepoškození, koroze	1	13	1 274 Kč
kontrola vyváženosti oběžného kola	1	13	1 261 Kč
kontrola krytu, rotoru a lopatek ventilátoru	1	13	1 300 Kč
kontrola tlumičů chvění - uchycení	1	13	1 040 Kč
řemenové převody			
kontrola napnutí a opotřebení	1	13	1 820 Kč
čištění zařízení			
kanálů, výměníků	1	1	730 Kč
filtrační materiál			
kontrola	1	6	1 680 Kč
výměna filtračního materiálu	1	2	700 Kč
listové regulační klapky			
promazání táhel, ložisek, čepů	1	1	410 Kč
kontrola pružných spojů	1	6	570 Kč
servopohony			
seřízení a nastavení chodu - kontrola	1	1	1 150 Kč
blok jednotky			
čištění komory	1	4	1 380 Kč
frekvenční měniče - otáček			
kontrola funkce, nastavení - parametrů	1	13	2 080 Kč
periodická servisní kontrola - elektro			
dle dokumentace výrobce	1	1	1 800 Kč
měníče - kmitočtu			
kontrola funkce, nastavení - parametrů	1	13	1 690 Kč
pohon - elektromotor			
kontrola znečištění, nepoškození, upevnění	1	2	450 Kč
kontrola řemenice - souosost	1	2	380 Kč
elektroohříváč			
kontrola funkce, vč. bezpečnostních funkcí	1	1	390 Kč
Kontrola el. zapojení			
kontrola dotažení el. svorek - kontrola zapojení	1	1	390 Kč
kontrola jistění, včetně vývodů, kabeláže	1	1	400 Kč
nastavení koncových spínačů	1	1	405 Kč
kontrola dotažení el. svorek	1	1	380 Kč
kontrola bezpečnostního zastavení	1	1	400 Kč
Revize			
el. zařízení	1	1	1 800 Kč
chladicí jednotka Fujitsu DC INVERTER			
servisní prohlídka - (1x ročně kontrola na únik chladiva)	2	1	2 300 Kč

Celkem za servis za 6 měsíců	43 255 Kč
-------------------------------------	------------------

VZT měření a zápis parametrů do kontrolního listu	ks	Preventivní kontroly a údržba za 6 měsíců	Cena (Kč bez DPH)
VZT jednotka Robatherm	1	13	13 500 Kč
VZT jednotka Robatherm	1	1	3 950 Kč

Celkem za 6 měsíců	17 450 Kč
---------------------------	------------------

VZT filtrační materiál	ks	Počet výměn	Cena (Kč bez DPH)
592 x 592 x 360 G4	1	2	900 Kč
287 x 592 x 360 G4	1	2	640 Kč
592 x 592 x 600 F7	1	2	1 200 Kč
287 x 592 x 600 F7	1	2	760 Kč

Celkem za 6 měsíců	3 500 Kč
---------------------------	-----------------

Celková cena za 6 měsíců (bez DPH)	64 205 Kč
---	------------------

V Liberci: 24.1.2017
Vypracoval: Jiří Ruml

