

Blok		Kód pol.	MVTV2.1-029	řada MVTV / typ agreg. / jednotka	řádek počet	Cena v Kč bez DPH	
Údržba a		Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady	
Technické kontroly,	A 1.2	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze , pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.			MVTV 2.1	1	-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.			Eber. Hydronic	1	-
	B 1.2	Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnici SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v platném znění. Vydání zápisu o provedení TK.			MVTV 2.1	1	-
	B 5.2	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.i. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu			MVTV 2.1	1	-
	C 1.0	Oprava předtápění z cizího zdroje, odstranění vodní netěsnosti topení na obou stanovištích, výměna ventilátoru topení na II. stanovišti, oprava přívodu vody k umyvadlu, oprava spínací jednotky na II. Stanovišti, oprava a seřízení chodu obou posuvných dveří, výměna gumíček stěračů čelních oken, oprava stíratka ve věži, výměna klínových řemenů pohonu kompresoru, výměna zdří a úprava šavli, kontrola rychloměru, oprava stabilizátoru, výměna odkalovacího kohoutu hlavního vzduchojemu, oprava a seřízení písečníků.			hod. práce	47	-
Opravy	C 1.0	Oprava nezávislého topení			hod. práce	3	-
	C 1.0	Rozbor hydraulického oleje			hod. práce	1,5	-
	C 1.0	Výměna tlumičů bočních krytů			hod. práce	5	-
	C 1.0	Repase vzduchového rozvaděče Bv1m14"			hod. práce	16	-
	E 5	Technický benzín			litr	2	-
	E 10	Řemen klínový 13x8x1275			kus	3	-
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.			kilogram	70	-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013			kus	8	-
	E 16	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP			kus	2	-
	E 18	Kohout vypouštěcí 1" 96400-030			kus	1	-
	E 36	Motor s ventilátorem 24V/55W, 2900 1/min.			kus	1	-
	E 43	Hadice silikonová 32-44			m	2	-
	E 45	Těsnění pryžové 26x34x2			ks	1	-
Materiál							

Výzva k dříčímú plnění zakázky  
Rámcová SoD E639-S-2102/2020  
Zhotovitele: OU20083

Název zakázky: "Opravy mechanizace u OŘ Brno 2020-2022\_opravy a servis MVTV 2020".

E 46	Těsnění 8x14x2	ks	1		-
E 54	Lišta stíráčka 550 mm	kus	1		-
E 55	Guma stíráčka 550 mm	kus	1		-
<b>Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH za dílo</b>					<b>133 635,00</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 932999

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d5da07ba-713d-4137-b245-101aac94d44b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.07.2020 11:41:00



6bf4a041-2d5d-422f-ab58-7334dfca5146