

PS 0529 - CENOVÁ KALKULACE VZT S ROZSAHEM PRACÍ NA OBDOBÍ 2020(jaro+podzim) (ceny uvedeny v Kč)

ZAŘÍZENÍ				POŽADOVANÉ PRÁCE	POČET KUSŮ	ROČNÍ ČETNOST	CENA ZA KS BEZ DPH	KS x CENA BEZ DPH	CELKEM CENA BEZ DPH (cena za kus x počet kusů x roční četnost)	
DRUH	VÝROBCE	TYP	chladiivo							
posilovna, 05-32-02/252 letiště Pardubice										
klimatizační jednotka	Fujitsu General Limited	AOY 14 RNE	R22	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	4	2				
klimatizační jednotka	Toshiba		R410A	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
budova ubyt. voj. jednotek, 05-32-02/097 letiště Pardubice										
klimatizační jednotka	Fujitsu General Limited	AOY 14 RNE	R22 1,05Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	2	2				
klimatizační jednotka	Toshiba	RAS13N3AV	R410A 0,8Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
budova vrátnic, 05-32-02/119 letiště Pardubice										
klimatizační jednotka	Toshiba	RAV-SM563AT-E	R410A 1,00Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
budova závod. stravování, 05-32-02/017 letiště Pardubice										
chladičí box	KAS			Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
budova administrativní, 05-32-02/036 letiště Pardubice										
klimatizační jednotka	LG electronics	S12AHP	R410A 0,85 Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
klimatizační jednotka	Toshiba	RAV-GM561	R32 0,9Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
klimatizační jednotka	LG electronics	S18AHP	R410A 1,25Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
hala letištních hangárů, 05-32-02/037 letiště Pardubice										
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-18GA-ES2	R410A 1,26Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	2	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
budova administrativní, 05-32-02/020 letiště Pardubice										
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-13GA-ES2	R410A 0,96Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2				
CELKEM ZA BUDOVOU										
hala pro skladování, 05-32-02/259 letiště Pardubice										

rekuperační jednotka	ATREA s.r.o.	DUPLEX-BC 6000		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
rekuperační jednotka	ATREA s.r.o.	DUPLEX-B 2000		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
		pro DUPLEX BC 6000 přívod: Fe4, rozměry: 2120x400, typ tkaniny: FT 6000			2	2
filtrační tkanina		G4, obj. č. tkaniny: A132 309 pro DUPLEX BC 6000 odvod: Fi4, rozměry: 2120x400, typ tkaniny: FT 6000		výměna filtrační tkaniny+tkanina	2	2
filtrační tkanina		G4, obj. č. tkaniny: A132 309 pro DUPLEX B 2000 přívod: Fe4, rozměry: 1820x400, typ tkaniny: FT 2000		výměna filtrační tkaniny+tkanina	1	2
filtrační tkanina		G4, obj. č. tkaniny: A132 307 pro DUPLEX B 2000 odvod: Fi4, rozměry: 1820x400, typ tkaniny: FT 2000		výměna filtrační tkaniny+tkanina	1	2
filtrační tkanina		G4, obj. č. tkaniny: A132 307		výměna filtrační tkaniny+tkanina	1	2
CELKEM ZA BUDOVOU						
budova technicko provozni, 05-32-02/249 letiště Pardubice						
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAV363AH8-PE	R22 3,4Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-13GA-ES2	R410A 0,98Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-18GA-ES2	R410A 1,26Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
vzduchotechnická jednotka	ZVV s.r.o.	ALFA-E-10-ES-K-L pro ALFA-E-10 kapsový filtr, KS PAK 45,		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
filtr		F5 450x325x350 mm		Výměna filtru + filtry	4	2
chladicí box	ACC	CS26TN3M	R411A	Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
CELKEM ZA BUDOVOU						
budova zabezp. a spoj. služby, 05-32-21/001 letiště Pardubice radarcentrum						
klimatizační jednotka	SANYO Electric Co.,LTD	SAP-C95G5	R22 0,93Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	Toshiba	RAV-SM5694	R410A 1,1Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	neznámý	KHD 09H	R22 0,78Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
CELKEM ZA BUDOVOU						
budova technicko provozni, 05-32-02/127 letiště Pardubice						
klimatizační jednotka	Lennox Refac s.a.	KSCK 12E	R407C 3,4Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	2	2

klimatizační jednotka	Lennox Refac s.a.	GHM09N	R410A	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	6	2
klimatizační jednotka	Lennox Refac s.a.	GHM18N	R410A	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu		KLM02		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu		KLM04		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu		KLM10		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
MaR		KLM02,KLM04,KLM10		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	1
kapsový filtr		PAK 35, 490x592x360 mm, třída filtrace G4		Výměna filtru + filtry	4	1
kapsový filtr		PAK 35, 490x592x590 mm, třída filtrace F7		Výměna filtru + filtry	4	1
kapsový filtr		PAK 35, 897x287x360 mm, třída filtrace G4		Výměna filtru + filtry	12	1
kapsový filtr		dlouhý kapsový filtr zasunovací, 897x287x630, třída filtrace F7		Výměna filtru + filtry	12	1
kapsový filtr		dlouhý kapsový filtr zasunovací, 402x490x630, třída filtrace F7		Výměna filtru + filtry	4	1
kapsový filtr		kapsový filtr, 402x490x360 mm, třída filtrace F7		Výměna filtru + filtry	4	1
klinový řemen		XPA 1450		Výměna řemenu + řemen	2	1
klinový řemen		XPA 1550		Výměna řemenu + řemen	1	1
klinový řemen		XPA 882		Výměna řemenu + řemen	1	1
klinový řemen		XPA 850		Výměna řemenu + řemen	1	1
klinový řemen		XPA 1090		Výměna řemenu + řemen	2	1
klinový řemen		XPA 1030		Výměna řemenu + řemen	2	1
ventilátor pro odtah vzduchu		TD 800/200N		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
ventilátor pro odtah vzduchu		TD 500/160		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor pro odtah vzduchu		HCFT/4-400H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
požární stěnový uzávěr	Mandik, a.s.	200x215 mm		odborná kontrola a servis dle pož. ČSN	1	1

CELKEM ZA BUDOVOU

budova zabezp. a spoj. služby-věž, 05-32-02/233 letiště Pardubice

klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-13S2AH-ES2		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-13SKHP-ES2		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAV-SM2244AT8-E		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	ACSON International	A4LC30CR-FFFA-R		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAV-SM563AT-E		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	3	2

klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAV-SM1403AT-E		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
vzduchotechnická jednotka		H5		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
vzduchotechnická jednotka		VENTO 50-30		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
potrubí přívodní s filtrem		filtrační tkanina G4 600x300		výměna filtrační tkaniny+tkanina	2	2
stěnová klapka		KSK 160 1ks		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
parní elektrický zvlhčovač		HYGROMATIC MS05-B-MA00		Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	2
elektrody do zvlhčovače				Výměna elektrod + elektrody	1	2
parní elektrický zvlhčovač		DEFENSOR MK5 VISUAL 16 1k		Kontrola a údržba parního zvlhčovače	1	2
elektrody do zvlhčovače				Výměna elektrod + elektrody	1	2
elektrický ohřivač		EOKO-160/3/2,4 1ks		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor		PROPELLER 2ks		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor		RP 50-30/25-4D 1ks		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor		CK 160B 1ks		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
filtr		pro H5-G4, 287x592x360/3		Výměna filtru + filtry	4	2
filtr		pro H5 a VENTO-G4, 402x592x360/4		Výměna filtru + filtry	8	2
filtrační tkanina		pro VENTO-G4 1500x300		výměna filtrační tkaniny+tkanina	4	2

CELKEM ZA BUDOVU

budova závodního stravování, 05-03-01/006 kasárny Lázně Bohdaneč

klimatizační jednotka, elektr. ohřev	GEKO	GEKO 393, vel. 7-UHE 60- 3 HD		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
klimatizační jednotka	SIESTA COMFORT	ARYN50FMV1B	R410A 1,375Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
ventilátor pro přívod vzduchu		ILT/6-450 (potrubí ve výšce cca 4,5 m)		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor pro odťah vzduchu		ILT/6-450 (potrubí ve výšce cca 4,5 m)		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce Použití zařízení do výšky cca 4,5 m - nelze zajištění s plošinou	1	2
kapsový filtr		EU 5 typ IFL pro ventilátor ILT/6-450		Výměna filtru + filtry	2	2
digestoře		(rozměry - 995 x 495 x 360) tukový filtr (rozměry 500x500)		Vyčištění	19	2
požární klapka	Mandik, a.s.	PKM - 90,630 x 500 mm, PN 120638.100		odborná kontrola a servis dle pož. ČSN	1	1
požární klapka	Mandik, a.s.	PKM - 90,800 x 500 mm, PN 120638.100		odborná kontrola a servis dle pož. ČSN	2	1
požární klapka	Mandik, a.s.	PKM - 90,500 x 500 mm, PN 120638.100		odborná kontrola a servis dle pož. ČSN	1	1

CELKEM ZA BUDOVU

budova vyr. prům speciální ostatní,05-03-01/011 kasárny Lázně Bohdaneč

klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD		R417 1,5Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	ALTEKO, Praha	TERNO 250 (klapka,filtr,vodní ohřivač,ventilátor) + protimrazová ochrana		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	4	2
klimatizační jednotka	ALTEKO, Praha	TERNO 200 (klapka,filtr,vodní ohřivač,ventilátor) + protimrazová ochrana		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
ventilátor		PRAVENT, teplovodní ohřivač OVF a filtr FVB + protimrazová ochrana		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor	JANKA Radotín	RNH 315		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor		novodurový NV 250		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
ventilátor		MURO		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	4	2
ventilátor		NV260A		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor		TERNO 315		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
filtrační tkanina		FIRON 600x600mm		výměna filtrační tkaniny+tkanina	2	2
filtr		TERNO 200, 350x200mm		Výměna filtru + filtry	2	2
filtr		TERNO 250, 440x200mm		Výměna filtru + filtry	4	2
filtr		TERNO 315, 550x330mm		Výměna filtru + filtry	1	2
filtr		rámečkový 395x195x270, G3		Výměna filtru + filtry	1	2
CELKEM ZA BUDOVU						
budova metrologie,05-03-01/015 kasárny Lázně Bohdaneč						
klimatizační jednotka	TOSHIBA	RAS 18GHA, místnost č.213	R410 1,15Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier	místnost č.209		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
zvlhčovač		HYDROMATIC, B-3216067, m.č.129, 209		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
elektrody do zvlhčovače				Výměna elektrod + elektrody (na vyžádání)	1	2
CELKEM ZA BUDOVU						
budova pro skladování, 05-03-01/019 kasárny Lázně Bohdaneč						
ventilátor pro přívod vzduchu	JANKA Radotín	RNH 1000 PK 12, teplovod.ohřivač OVC a filtr + protimrazová ochrana		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
ventilátor pro odtah vzduchu	JANKA Radotín	RNH 1000 PK 12		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
filtrační tkanina		FIRON 600x600mm		výměna filtrační tkaniny+tkanina	32	2
CELKEM ZA BUDOVU						
budova pro údržbu a opravu vozidel, 05-03-01/020 kasárny Lázně Bohdaneč						
vzduchotechnická jednotka		ZHA 520 F1 + protimrazová ochrana		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor		Vena 400		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
vzduchotechnická jednotka	ALTEKO, Praha			Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2

		TERNO 200 KFV + protimrazová ochrana		zařízení je umístěno pod stropem ve výšce cca 5 m		
ventilátor	Kovodružstvo Strážov	RVI 315		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
filtr		TERNO 200, 350 x 200 mm		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
CELKEM ZA BUDOUVU						
hala pro skladování, 05-03-01/021 kasárny Lázně Bohdaneč						
Teplotovní vytápěcí jednotka		SAHARA		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce zařízení je umístěno pod stropem ve výšce cca 5 m	3	2
nástěnný ventilátor		MURO 100		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	3	2
nástěnný ventilátor		MURO 120		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
nástěnný ventilátor		radiální RADIA 100		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
nástěnný ventilátor		radiální RADIA 170		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
nástěnný ventilátor		radiální RADIA 220		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
CELKEM ZA BUDOUVU						
hala pro skladování, 05-03-01/022 kasárny Lázně Bohdaneč						
Teplotovní vytápěcí jednotka	LVZ a.s., Liberec	SAHARA plus W		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce zařízení je umístěno pod stropem ve výšce cca 6 m	7	2
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha vent.,	TCBT/4-500H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha vent.,	HCFT/4-400H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha vent.,	EB 250 T		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha vent.,	EBB 175 T		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha vent.,	EB 100 T		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2
CELKEM ZA BUDOUVU						
budova vrátnic, 05-03-01/031 kasárny Lázně Bohdaneč						
vzduchotechnická jednotka	KOVONA Karviná	KDK 040 s ohřivačem a filtrem		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
ventilátor pro odtah vzduchu	KLIMA a.s., Prachatice	RVZD 400 - 1		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2
filtrační tkanina		FIRON 600x1 500mm		výměna filtrační tkaniny+tkanina	1	2
filtrační tkanina		FIRON 1 200x2 000mm, výústky vzduch,		výměna filtrační tkaniny+tkanina	2	2
CELKEM ZA BUDOUVU						
budova pro údržbu a opravu vozidel, 05-03-01/037 kasárny Lázně Bohdaneč						
klimatizační jednotka	TOSHIBA	série RAS 13GA	R410A 0,96Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
teplotovní vytápěcí jednotka	LVZ a.s., Liberec	SAHARA plus W		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	4	2

				zařízení je umístěno pod stropem ve výšce cca 6 m			
teplovodní vytápěcí jednotka	LVZ a.s., Liberec	SAHARA plus W s filtrem		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce zařízení je umístěno pod stropem ve výšce cca 13 m; filtry se vyměňují ze střešy- přístup z mobilní plošiny	3	2	
vzduchotechnická jednotka	LVZ a.s., Liberec	AT PICCO		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., HXBR/2-250 H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., TCBB/4-400 H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	3	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., TD 500/160		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	3	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., HCFT/4-450 H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., HCFB/6-355 H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., HCFB/4-355 H		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2	
ventilátor	ELEKTRODESIGN Praha	vent., EB 100 T		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	2	2	
elektrický ohřivač	ELEKTRODESIGN Praha	vent., MBE-160/2,1		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce	1	2	
ventilátor	NEDERMAN CR s.r.o., Praha	středotlaký radiální NEDERMAN		Kontrola provozuschopnosti, nastavení a servis dle požadavků výrobce zařízení je umístěno pod stropem ve výšce cca 6-7 m	7	2	42
filtr		1065x1065x500mm, G3; pro SAHARY plus W		Výměna filtru + filtry	3	2	
filtr		195x195x360mm, G4; pro MBE-160/2,1		Výměna filtru + filtry	1	2	
filtr		287x287x360mm, G4; pro AT PICCO		Výměna filtru + filtry	1	2	
filtr		592x287x360mm, G4; pro AT PICCO		Výměna filtru + filtry	1	2	
CELKEM ZA BUDOVOU							
budova administrativní, 05-32-03/053 kasárna Hůrka							
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS 10 SA-E-1	R22 0,73Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2	
klimatizační jednotka	DAIKIN		R410A 2,7Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2	
CELKEM ZA BUDOVOU							
hala garážování vozidel, 05-32-39/052 kasárna Semtín							
klimatizační jednotka	GEOTEK	RK2-AGBC, DL 008V		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	2	2	
CELKEM ZA BUDOVOU							
administrativní budova, 05-32-39/053 kasárna Semtín							

klimatizační jednotka	FUNAI	26-65H-2407V	R407C 0,6Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
CELKEM ZA BUDOVOU						
budova administrativní, 05-32-29/001 VUSS Pardubice						
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-4M27GACV-E-venkovní	R410A 2,26Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	4	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS M10GKCV - E2-vnitřní		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	6	2
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-M13GKCV-E2-vnitřní		Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	8	2
CELKEM ZA BUDOVOU						
budova vrátnic, 05-32-29/002 VUSS Pardubice						
klimatizační jednotka	TOSHIBA Carrier Co.,LTD	RAS-10UAH-ES4	R410A 0,95Kg	Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT, čištění filtrů vnitřních a venkovních jednotek vč. dezinfekce + nalepení nových štítků dle ČSN	1	2
CELKEM ZA BUDOVOU						
Výkaz výměr zjištěných závad na zařízeních						
Výkaz výměr				Zpracování výkazu výměr na všech vadných zařízeních 1x v Pdf. a 2x v tištěné podobě	175	1
CELKEM						

CELKEM bez DPH	354 430,00
DPH 21% ZA 1 ROK	74 430,30
CELKEM ZA VŠECHNY OBJEKTY NA 1 ROK včetně DPH	428 860,30
vyznačeny nutné práce ve výšce	