

Dodatek servisní smlouvy č. 2150194

Číslo dodatku: 1/2016

Zhotovitel: Schindler CZ, a.s.
Řevnická 4/170
155 21 Praha 5

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
Na Slovance 1999/2
182 21 Praha - Libeň

Adresa výtahů: Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem doplňuje a mění smlouva takto:

Předmět dodatku

- 1.) Aktualizace rozsahu a ceny pravidelného servisu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
(zahrnutí poplatku za provoz zapůjčených SIM karet do GSM brán a odebrání PP z poskytovaných služeb)

Zvláštní ujednání


Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejich příloh zůstávají beze změny. V rozsahu shora uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od 1.1.2017.

V Praze dne:

Objednavatel:

1.2.2017


V Praze dne:

14. 12. 2016

Zhotovitel:
Schindler CZ, a.s.

Petr Klimeš

Manažer servisu Praha

Vratislav Simandl
Vedoucí oddělení administrativní podpory
NI/MOD/EI ČR & SR

5)

Schindler CZ, a.s.

Praha 5, Řevnická 170/4
PSČ 155 21, IČ 27127010

Společnost Schindler byla založena v roce 1874.

Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Schindler CZ, a.s.
Řevnická 170/4
155 21 Praha 5
Česká republika, Zapsána v OR, vedeného
MS v Praze odd.B, vložka 9174

IČ: 27127010 DIČ: CZ27127010
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Č.ú.: 900476493/0300
Tel. +420 257 293 111 Fax +420 257 221 523
info@cz.schindler.com www.schindler-cz.cz

Rozsah služeb:

Výtahy: Laserové centrum ELI (V1), Laserové centrum ELI (V2), Laserové centrum ELI (V3), Laserové centrum ELI (V4), Laserové centrum ELI (V5)

Přehled služeb zahrnutých v paušální ceně

- preventivní údržba Schindler Expert+
- kontrola funkčnosti a nepoškozenosti zařízení
- mazání
- čištění klece výtahu, strojovny a suché prohlubně od provozních nečistot
- dispečink pro hlášení poruch 24hod/7dní
- kontrola funkčnosti systému havarijní komunikace
- kontrola funkčnosti zařízení pro vyproštění pasažérů
- nástup na opravu v době od 7:00 do 15:30 nejpozději následující pracovní den od nahlášení na dispečink Schindler tel. 844 844 808
- zapůjčení a provoz SIM karty GSM
- vyproštění uvízlých osob s nástupem na vyproštění nejpozději do 60 min od nahlášení na dispečink 24hod/7dní

Přehled služeb na objednávku

- odborná asistence
- práce na opravách a údržbě, které přesahují rozsah služeb podle této Smlouvy, cenu dodaných dílů a materiálu hradí Objednatel Zhotoviteli samostatně
- zásahy způsobené zneužitím nebo nesprávným použitím nouzového volání se účtují podle aktuálních výdajů a vzniklých nákladů
- odborná zkouška dle ČSN 27 4007
- inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007
- provozní prohlídky dle ČSN 27 4002
- nástup na opravu v prodloužené pracovní době 7:00 až 22:00 hod vč. víkendů a svátků
- on-line informační systém Dashboard
- garantovaná funkčnost zařízení po dobu 98,5% provozního času
- nástup na opravu nejpozději do 6 hodin v pracovní dny od 7:00 do 15:30 od nahlášení na dispečink Schindler tel. 844 844 808
- proškolení dozorce 1x/2roky/osoba/výtah
- výměna nefunkčních žárovek v kleci výtahu během pravidelné kontroly a preventivní údržby zařízení

Činnosti nezahrnuté v paušální ceně poskytujeme na zakázku dle platné HZS zhotovitele. HZS zahrnuje i náklady na dopravné.

CENA:

Adresa výtahu	SAP číslo	Označení	Počet stanic	Nosnost	Cena bez DPH měsíční	Cena s DPH 21% měsíční
Za Radnicí 835	10731068	V1	3	675 kg	1.160,31 Kč	1.403,97 Kč
Za Radnicí 835	10731068-1	V2	3	675 kg	1.160,31 Kč	1.403,97 Kč
Za Radnicí 835	10731068-2	V3	2	675 kg	1.056,80 Kč	1.278,73 Kč
Za Radnicí 835	10731068-3	V4	3	675 kg	1.160,31 Kč	1.403,97 Kč
Za Radnicí 835	10731068-4	V5	6	2000 kg	1.470,88 Kč	1.779,76 Kč
Cena celkem					6.008,61 Kč	7.270,40 Kč